

ServiCell

Calle 4#4_4

Tel: 3216549870 | hskd@hskd.com



ORDEN DE SERVICIO - INGRESO / RECIBIDO

No. ORD-2026-000001 Fecha: 29/6/2026 Estado: ENTREGADO

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EQUIPO
Cliente 1 CC: 1234567890 Tel: 3138307231 Email: infodevtro@gmail.com	Marca: Apple Modelo: XS 256GB IMEI: 1234567890 Color: Oro rosa
FALLA REPORTADA	OBSERVACIONES
Batería	Cambio de batería
CHECKLIST DE COMPONENTES	SEGURIDAD
DISPOSITIVO APAGADO - No fue posible realizar pruebas - Altavoz auricular - Batería - Botón encendido - Botón inicio - Botones volumen - Cámara frontal - Cámara trasera - Estado LCD - Face ID - Micrófono - Parlantes - Puerto de carga - Señal - WiFi/Bluetooth	Bloqueo (numeric): 214238
DIAGNÓSTICO TÉCNICO	

Se encuentra batería soplada

Repuestos: Batería | Costo: \$250.000 | Tiempo: 1 día | Técnico: Admin ServiCell

HISTORIAL DE CAMBIOS

29/6/2026, 10:42:38 p. m. - RECIBIDO

Admin ServiCell

29/6/2026, 11:38:07 p. m. - ESPERANDO_REPUESTO

Admin ServiCell · Se realiza cambio batería ok

29/6/2026, 11:38:28 p. m. - REPARADO

Admin ServiCell · Cliente confirma reparación con cambio de batería

29/6/2026, 11:38:45 p. m. - LISTO_ENTREGA

Admin ServiCell · Se realizó con éxito reparacio

29/6/2026, 11:39:21 p. m. - ENTREGADO

Admin ServiCell · Entregado al cliente

29/6/2026, 11:39:26 p. m. - ENTREGADO

Admin ServiCell · Entregado al cliente

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Clausulas y condiciones actualizadas 11111

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIAS DE INGRESO




FOTO DEL CLIENTE



FIRMAS

CLIENTE



Firma de Ingreso

TÉCNICO



Firma de Entrega

RESUMEN DE COSTOS

Mano de obra

\$65.000

TOTAL

\$65.000