



ORDEN DE SERVICIO - INGRESO / RECIBIDO

No. ORD-2026-000002 Fecha: 29/6/2026 Estado: ENTREGADO

DATOS DEL CLIENTE

Cliente 2
CC: 71836368812
Tel: 3138307231
Email: infodevtro@gmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Xiaomi Modelo: A1
IMEI: 1253849846262
Color: Negro

FALLA REPORTADA

Daño por agua

ACCESORIOS INGRESADOS

Cable USB · Funda / Case · Bandeja SIM

OBSERVACIONES

CHECKLIST DE COMPONENTES

Cambio backover

DISPOSITIVO APAGADO - No fue posible realizar pruebas

- Altavoz auricular
- Batería
- Botón encendido
- Botón inicio
- Botones volumen
- Cámara frontal
- Cámara trasera
- Estado LCD
- Face ID
- Micrófono
- Parlantes
- Puerto de carga
- Señal
- WiFi/Bluetooth

HISTORIAL DE CAMBIOS

29/6/2026, 11:45:34 p. m. - RECIBIDO

Admin ServiCell

30/6/2026, 10:39:44 p. m. - EN_REPARACION

Admin ServiCell · Reparacion

30/6/2026, 10:40:02 p. m. - ESPERANDO_REPUESTO

Admin ServiCell · Pendiente

30/6/2026, 10:40:15 p. m. - REPARADO

Admin ServiCell · Aprobada reparacion

30/6/2026, 10:40:27 p. m. - LISTO_ENTREGA

Admin ServiCell · Todo ok

30/6/2026, 10:41:09 p. m. - ENTREGADO

Admin ServiCell · Entregado al cliente

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIAS DE INGRESO



FIRMAS

CLIENTE



Firma de Entrega

TÉCNICO



Firma de Recibido

RESUMEN DE COSTOS

Mano de obra

\$250.000

TOTAL

\$250.000