



ORDEN DE SERVICIO - INGRESO / RECIBIDO

No. ORD-2026-000004 Fecha: 30/6/2026 Estado: RECIBIDO

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EQUIPO
Cliente 4 CC: 1627372517272 Tel: 3138307231 Email: infodevstro@gmail.com	Marca: Xiaomi Modelo: M1 IMEI: 144267
	OBSERVACIONES

FALLA REPORTADA	No enciende
-----------------	-------------

Daño por agua

CHECKLIST DE COMPONENTES

DISPOSITIVO APAGADO - No fue posible realizar pruebas



- Altavoz auricular
- Batería
- Botón encendido
- Botón inicio
- Botones volumen
- Cámara frontal
- Cámara trasera
- Estado LCD
- Face ID
- Micrófono
- Parlantes
- Puerto de carga
- Señal
- WiFi/Bluetooth

HISTORIAL DE CAMBIOS

- 30/6/2026, 12:20:12 a. m. - RECIBIDO
Admin ServiCell

RESUMEN DE COSTOS

Costo estimado	\$145.000
Mano de obra	\$145.000



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a cursive 'S' and a horizontal line.

Firma de Recibido



Firma de Recibido