



ORDEN DE SERVICIO - INGRESO / RECIBIDO

No. ORD-2026-000005 Fecha: 30/6/2026 Estado: RECIBIDO

DATOS DEL CLIENTE

Cliente 5
CC: 163627262
Tel: 3215487551
Email: infodevtro@gmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Apple Modelo: XS 256GB
IMEI: 163635627272
Color: Rosa

FALLA REPORTADA

Diagnóstico

ACCESORIOS INGRESADOS

Bandeja SIM

OBSERVACIONES

CHECKLIST DE COMPONENTES

DISPOSITIVO APAGADO - No fue posible realizar pruebas

- Altavoz auricular
- Batería
- Botón encendido
- Botón inicio
- Botones volumen
- Cámara frontal
- Cámara trasera
- Estado LCD
- Face ID
- Micrófono
- Parlantes
- Puerto de carga
- Señal
- WiFi/Bluetooth

Cambio biard

SEGURIDAD

Patrón:



HISTORIAL DE CAMBIOS

30/6/2026, 12:32:51 a. m. - RECIBIDO

Admin ServiCell

RESUMEN DE COSTOS


Mano de obra	\$56.000
TOTAL	\$56.000



FOTO DEL CLIENTE



FIRMAS



Firma de Recibido



Firma de Recibido