



ORDEN DE SERVICIO - INGRESO / RECIBIDO

No. ORD-2026-000009 Fecha: 5/7/2026 Estado: RECIBIDO

DATOS DEL CLIENTE

Emanuel Medina
CC: 16382761
Tel: 32165498700
Email: infodevtro@gmail.com

DATOS DEL EQUIPO

Marca: LG Modelo: 900
IMEI: 1637373
Color: Rosa

FALLA REPORTADA

Batería

ACCESORIOS INGRESADOS

Bandeja SIM

OBSERVACIONES

Se ingresa para diagnóstico y posible
cambio de batería

CHECKLIST DE COMPONENTES

DISPOSITIVO APAGADO - No fue posible realizar pruebas

- Altavoz auricular
- Batería
- Botón encendido
- Botón inicio
- Botones volumen
- Cámara frontal
- Cámara trasera
- Estado LCD
- Face ID
- Micrófono
- Parlantes
- Puerto de carga
- Señal
- WiFi/Bluetooth

SEGURIDAD

Bloqueo (numeric): 6553

REPUESTOS Y MATERIALES

DESCRIPCIÓN	VALOR
Bateria xs (Apple) [Xs]	\$250.000
TOTAL REPUESTOS	\$250.000

HISTORIAL DE CAMBIOS

5/7/2026, 7:46:29 p. m. - RECIBIDO

Admin ServiCell

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIAS DE INGRESO



FOTO DEL CLIENTE



FIRMAS

CLIENTE



Firma de Ingreso

TÉCNICO

Sin firma de entrega

RESUMEN DE COSTOS

Repuestos y materiales	\$250.000
Mano de obra	\$150.000
TOTAL	\$400.000
No se realizaron abonos	

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Clausulas y condiciones actualizadas 11111111