

# Remito de servicio

Número: REM-0043    Fecha: 25/10/2025



## DATOS DEL CLIENTE

Razón social	Gastronomía vasca (BERRIA)
Dirección	Av. Dorrego & Amenábar, C1426 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono	—
Email	—
CUIT	—

## DATOS DEL EQUIPO

Descripción	Sistema RO Residencial 6 etapas
Modelo	Sistema RO Residencial 6 etapas
N° de serie	SN-PRB-998877
Activo / ID interno	ACT-PRUEBA-042
Ubicación	Av. Dorrego & Amenábar, C1426 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Técnico responsable	Equipo Técnico Pruebas


## REPUESTOS Y MATERIALES

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	—	Filtro sedimentos 5µm (cambio) - 1ª Sedimentos (PP)	1
2	—	Cartucho CTO 10" reemplazado - 2ª Carbón Bloque (CTO)	1
3	—	GAC + pulido final verificado - 3ª Carbón GAC / PP	1
4	—	Membrana 75 GPD instalada - 4ª Membrana RO	1
5	—	Postfiltro remineralizador nuevo - 5ª Post-Filtro	1
6	—	UV operativa y sanitizada - 6ª Adicional	1


OBSERVACIONES

Se reemplazaron todos los filtros y se normalizaron los parámetros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




arranques\_por\_dia\_C.png



WhatsApp\_Image\_2025-10-11\_at\_11.15.25\_AM.jpg



WhatsApp\_Image\_2025-10-21\_at\_12.13.20\_PM\_1\_.jpg



Gemini\_Generated\_Image\_efdcpzefdcpzefdc.png

Firma del responsable de OHM Agua

Firma y aclaración del cliente