

# Remito de Servicio

Generado el 25/10/2025 16:02

## Detalles del remito

Número de remito	REM-0043
Fecha de creación	25/10/2025 16:01
Número de reporte	REP-20251025-160042
Cliente	Gastronomía vasca (BERRIA)
Dirección	Av. Dorrego & Amenábar, C1426 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono	—
Correo del cliente	—
CUIT	—
Modelo de equipo	Sistema RO Residencial 6 etapas
Número de serie	SN-PRB-998877
ID interna	ACT-PRUEBA-042
Técnico responsable	pingitzernicolas@gmail.com

## Repuestos reemplazados

Filtro Etapa 1, Filtro Etapa 2, Filtro Etapa 3, Filtro Etapa 4, Filtro Etapa 5, Filtro Etapa 6

## Observaciones

Se reemplazaron todos los filtros y se normalizaron los parámetros.

---

# Registro Fotográfico




Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4