4. FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL INMUEBLE Y ÁREA DE INTERVENCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

NO. CONTRATO *

- (●) 512- 2026

MUNICIPIO

- (●) TUMACO - NARIÑO

LUGAR *

- (●) El Triunfo – Sector 4
- ( ) La Libertad – Sector 1 Y 2
- ( ) Los Ángeles – Sector 1 Y 2

CONTRATISTA *

- (●) Consorcio Alianza PRONE

INTERVENTORÍA

- (●) SERVICIOS DE INGENIERIA EYC S.A.S.

CARGO *

- (●) INGENIERO RESIDENTE

NOMBRE *

ADRIANA MUÑOZ

DATOS DEL USUARIO Y DEL INMUEBLE

NOMBRE *

JUNIOR SANTIAGO CASTRO CASTRO

DOCUMENTO *

1087784503

NO. USUARIO *

74

DIRECCIÓN *

CASA 158A

BARRIO *

EL TRIUFO SECTOR 4

CELULAR

3247560210

UBICACIÓN (LATITUD / LONGITUD)

Capture la ubicación GPS del inmueble.

latitud (x.y °)

longitud (x.y °)

altitud (m)

precisión (m)



ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE (INICIAL)

LA VALORACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LAS CONDICIONES VISIBLES AL MOMENTO DE LA VISITA.

MUROS Y ACABADOS EXTERIORES *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

PUERTAS Y VENTANAS *

- ( ) Sin novedad
- (●) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Madera en mal estado

CUBIERTA O TECHO *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

ACCESO AL PREDIO (ANDÉN / ESCALERAS) *

- ( ) Sin novedad
- (●) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Puente de madera en mal estado

MUROS Y ACABADOS INTERIORES *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

PISOS INTERIOR *

- ( ) Sin novedad
- (●) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Madera en mal estado

CIELO RASO *

- ( ) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- (●) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

No hay

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA (VISIBLE) *

- ( ) Sin novedad
- (●) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Redes electricas en mal estado

CONDICIONES TÉCNICAS

SE REGISTRAN LAS CONDICIONES OBSERVABLES DEL PUNTO DE INTERVENCIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXISTENTE.

SERVICIO ELÉCTRICO EXISTENTE *

Debe seleccionar una única opción.

- ( ) Sin servicio eléctrico
- (●) Servicio con medidor individual
- ( ) Servicio con medidor compartido
- ( ) Servicio provisional
- ( ) Servicio sin medidor visible
- ( ) No fue posible verificar

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA OBSERVABLE

Puede seleccionar una o varias opciones.

- [ ] Existe tablero eléctrico
- [ ] Existe sistema de puesta a tierra
- [ ] Existe canalización superficial
- [ ] Existe canalización empotrada
- [x] Otra condición observable

*

ESPECIFIQUE LA OTRA CONDICIÓN OBSERVABLE

No hay tablero electrico

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO MÍNIMO OBLIGATORIO:

*

FACHADA COMPLETA DEL INMUEBLE

1789138176290.jpg



MEDIDOR DE ENERGÍA EXISTENTE (SERIAL VISIBLE) *

1789138198151.jpg



NO. SERIAL

001081601

CIU MATRÍCULA *

1157492


ÁREA EXTERIOR DE INTERVENCIÓN (ACOMETIDA EXISTENTE) *

1789138290723.jpg



ÁREA INTERIOR DE INTERVENCIÓN (TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE) *


1789138299736.jpg



REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTARIO (SI APLICA):

DETALLE DAÑO O DETERIORO 1 (SI EXISTEN)

1789138323277.jpg



DETALLE DAÑO O DETERIORO 2 (SI EXISTEN)

1789138333977.jpg



OBSERVACIONES ADICIONALES

Consigne cualquier condición relevante observada durante la visita que pueda incidir en la ejecución del proyecto, tales como acceso restringido, presencia de mascotas, conflictos vecinales, vivienda desocupada total o temporalmente, vivienda en construcción o remodelación, deterioros preexistentes, riesgos identificados u otras situaciones particulares.

Puente de madera en mal estado

DECLARACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA DE QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE A LAS CONDICIONES VISIBLES OBSERVADAS DURANTE LA VISITA. EL USUARIO AUTORIZA LA INSPECCIÓN DEL INMUEBLE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA. ESTA NO CONSTITUYE UN DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL NI IMPLICA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS PREEXISTENTES O NO VISIBLES.

» Usuario


NOMBRE *

JUNIOR SANTIAGO CASTRO CASTRO

DOCUMENTO *

1087784503

FIRMA *



» Responsable contratista

NOMBRE *

JHON SEBASTIAN MONTEALEGRE STERLING

JHON SEBASTIAN MONTEALEGRE STERLING

DOCUMENTO *

1032490603

1032490603

FIRMA *

