4. FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL INMUEBLE Y ÁREA DE INTERVENCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

NO. CONTRATO *

- (●) 512- 2026

MUNICIPIO

- (●) TUMACO - NARIÑO

LUGAR *

- (●) El Triunfo – Sector 4
- ( ) La Libertad – Sector 1 Y 2
- ( ) Los Ángeles – Sector 1 Y 2

CONTRATISTA *

- (●) Consorcio Alianza PRONE

INTERVENTORÍA

- (●) SERVICIOS DE INGENIERIA EYC S.A.S.

CARGO *

- (●) INGENIERO RESIDENTE

NOMBRE *

ADRIANA MUÑOZ

DATOS DEL USUARIO Y DEL INMUEBLE

NOMBRE *

EIBAR ANGULO NÚÑEZ

DOCUMENTO *

1087205506

NO. USUARIO *

75

DIRECCIÓN *

CASA 52A

BARRIO *

EL TRIUNFO SECTOR

CELULAR

3185566365

UBICACIÓN (LATITUD / LONGITUD)

Capture la ubicación GPS del inmueble.

latitud (x.y °)

longitud (x.y °)

altitud (m)

precisión (m)



ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE (INICIAL)

LA VALORACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LAS CONDICIONES VISIBLES AL MOMENTO DE LA VISITA.

MUROS Y ACABADOS EXTERIORES *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

PUERTAS Y VENTANAS *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

CUBIERTA O TECHO *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

ACCESO AL PREDIO (ANDÉN / ESCALERAS) *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

MUROS Y ACABADOS INTERIORES *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

PISOS INTERIOR *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

CIELO RASO *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA (VISIBLE) *

- (●) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

CONDICIONES TÉCNICAS

SE REGISTRAN LAS CONDICIONES OBSERVABLES DEL PUNTO DE INTERVENCIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXISTENTE.

SERVICIO ELÉCTRICO EXISTENTE *

Debe seleccionar una única opción.

- ( ) Sin servicio eléctrico
- (●) Servicio con medidor individual
- ( ) Servicio con medidor compartido
- ( ) Servicio provisional
- ( ) Servicio sin medidor visible
- ( ) No fue posible verificar

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA OBSERVABLE

Puede seleccionar una o varias opciones.

- [x] Existe tablero eléctrico
- [ ] Existe sistema de puesta a tierra
- [ ] Existe canalización superficial
- [ ] Existe canalización empotrada
- [ ] Otra condición observable

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO MÍNIMO OBLIGATORIO:

FACHADA COMPLETA DEL INMUEBLE *

1788960556267.jpg



MEDIDOR DE ENERGÍA EXISTENTE (SERIAL VISIBLE) *

1788960594349.jpg



NO. SERIAL

2105029395

CIU MATRÍCULA *

8547361

ÁREA EXTERIOR DE INTERVENCIÓN (ACOMETIDA EXISTENTE) *

1788960767474.jpg



ÁREA INTERIOR DE INTERVENCIÓN (TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE) *

1788960787147.jpg



REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTARIO (SI APLICA):

DETALLE DAÑO O DETERIORO 1 (SI EXISTEN)

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

DETALLE DAÑO O DETERIORO 2 (SI EXISTEN)

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

OBSERVACIONES ADICIONALES

Consigne cualquier condición relevante observada durante la visita que pueda incidir en la ejecución del proyecto, tales como acceso restringido, presencia de mascotas, conflictos vecinales, vivienda desocupada total o temporalmente, vivienda en construcción o remodelación, deterioros preexistentes, riesgos identificados u otras situaciones particulares.

Todo normal

DECLARACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA DE QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE A LAS CONDICIONES VISIBLES OBSERVADAS DURANTE LA VISITA. EL USUARIO AUTORIZA LA INSPECCIÓN DEL INMUEBLE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA. ESTA NO CONSTITUYE UN DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL NI IMPLICA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS PREEXISTENTES O NO VISIBLES.

» Usuario


NOMBRE *

EIBAR ANGULO NÚÑEZ

DOCUMENTO *

1087205506

FIRMA *



» Responsable contratista

NOMBRE *

JHON SEBASTIAN MONTEALEGRE STERLING

JHON SEBASTIAN MONTEALEGRE STERLING

DOCUMENTO *

1032490603

1032490603

FIRMA *

