

RESTAURIMI ÇLIRUES

Gjurmimi dhe vënia në mbrojtje e monumenteve të kulturës në vendin tonë është shumë e vonshme. Lista e parë e monumenteve të vëna në mbrojtje të shtetit është e vitit 1948, por kjo listë përmbante një numër shumë të kufizuar monumentesh. Me organizimin e institucioneve shkencore dhe me rritjen e aktivitetit gjurmues numri i monumenteve u rrit nga viti në vit. Por kjo vonesë pati si rrjedhojë arritjen e shumë monumenteve në gjendje të degraduar ose të transformuar. Një nga këto pasoja ishte dhe fshehja e vlerave të vërteta të monumenteve nga shtesat e bëra pa kriter. Në të tilla rrethana çlirimi nga këto shtesa dhe nxjerrja në dukje e vlerave të fshehura, duke zbuluar monumente me rëndësi në gjini të ndryshme arkitektonike, fituan një përligjje të justifikuar. Kjo mbështetet dhe në nenin 11 të Kartës së Venecies, e cila thekson:

Kontributet e vlefshme të gjithë epokave për ndërtimin e një monumenti duhet të respektohen... Kur një ndërtim bashkëmbart shumë faza ndërtimi, nxjerrja në shesh e një faze paraardhëse justifikohet veçse si përjashtim dhe me kusht që elementet e hequra të paraqesin pak interes, që kompozimi i nxjerrë në dritë të përbëjë një dëshmi të një vlere të lartë historike arkeologjike ose estetike dhe që gjendja e konservimit të saj të konsiderohet e mjaftueshme. Gjykimi mbi vlerën e elementeve në shqyrtim dhe vendimi mbi veprimet për t'u ndërmarrë, nuk mund të varet vetëm nga autori i projektit.

Disa ndërhyrje të tilla, të njohura si restaurime çliruese dhe në cilat raste mund të aplikohen, do t'i ilustrojmë me disa shembuj.

Banesa e Piktorit të Popullit Vangjush Mio, Korçë

Banesa ndodhet në një nga mëhallat e vjetra të Varoshit të Korçës. Ajo ishte vënë në mbrojtje si monument historik, si banesa e “Piktorit të Popullit” Vangjush Mio dhe ishte kthyer në galeri arti për veprat e këtij piktori.

Banesa është dykatëshe, me planimetri në formën e shkronjës “L”. Hyhet drejtpërdrejtë nga rruga në hajatin e banesës dhe më tej në oborrin e shtruar me plloça guri. Në katin përdhe ka dy ambiente, ndërsa kati i sipërm përbëhet nga tre dhoma banimi. Karakteri dhe dekoracioni i çdo dhome është i ndryshëm. Ambienti i parë, që do ta quajmë “dhoma e miqve”, ka tavan të suvatuar, në pjesën qendrore dhe në këndet përmban pjesë druri të

gdhendura. Në pjesën fundore janë musëndrat, në murin ballor oxhaku, ndërsa faqet e mureve janë të dekoruara me fashatura dërrase.

Ambienti i dytë “studioja”, dallohet nga tavani dekorativ prej druri, ndërsa përpunimi dekorativ i faqeve të muraturës është i thjeshtë.

Dhoma e tretë mbi hajatin e katit përdhe, ose “dhoma mbi pus”, ndryshon nga dy të parat: ajo është e zhveshur nga dekoracioni dhe ndriçohet nga dritare të mëdha, që shohin në oborr.

Ndërtesa kishte arritur në një gjendje të keqe teknike dhe, duke pasur parasysh edhe vlerat artistike që ruheshin në të, si dhe funksionin e saj, kërkoheshin ndërhyrje të menjëhershme restauruese.

Karakterit i ndryshëm arkitektoniko-dekorativ i ambienteve të banesës që në vështrimin e parë dëshmonin për faza të ndryshme ndërtimore që përmbante ajo. Por, nga ana tjetër, pamjet ekzistuese të ndërtesës, të dhënat gojore, si dhe foto të vjetra, të çonin në përfundim se këtu ishin bërë shtesa dhe meremetime të herëpashershme, të cilat ja kishin ndryshuar tërësisht pamjen fillestare të këtyre fazave. Ndryshime të rëndësishme kishte pësuar banesa mbas tërmetit të vitit 1930 dhe, më vonë, për nevoja jetese të familjes. Një foto e vjetër, ndonëse e fragmentuar, jepte të dhëna të rëndësishme për tipologjinë fillestare e banesës.

Në këto rrethana studimi për restaurimin e banesë u shty tej kufirit për një ndërhyrje të thjeshtë konservuese dhe konsolidimi statik të ndërtesës.

1. Të dhëna të përfituara gjatë procesit të restaurimit: zhveshjeve dhe sondazheve

Për të realizuar konsolidimin e strukturave të banesës ishte e nevojshme zhveshja e monumentit, që nënkupton zbulimin e çatisë dhe heqjen e suvatimeve. Gjatë këtij procesi dolën në dritë një numër i madh elementesh arkitektonike origjinale. Gjithashtu u zbuluan dhe shumë fragmente të elementeve arkitektonike e dekorative origjinale që ishin ripërdorur gjatë meremetimeve dhe shtesave të periudhave më të vona.

Heqja e suvasë në korridorin që paraprin “dhomën e miqve” zbuloi këto të dhëna:

- muri i jashtëm, i ndërtuar me konstruksion çatmaje ishte i mëvonshëm, i ndërtuar pjesërisht me parretka dërrase të mbërthyera me gozhdë fabrike e jo me gozhdë kovaçi, dhe pjesërisht me rrjetë kallamash. Suvatimi ishte me llaç gëlqereje, dhe jo me llaç balte, siç është në muraturën fillestare

- Kjo muraturë e re kishte fshehur konstruksionin fillestar, i cili përmbante të gjitha elementet e një çardaku të hapur, shtylla druri origjinale me jastëkët e tyre të gdhendur, si dhe gjurmët e mbërthimit të parapetit të çardakut
- Ndër elementet dekorative e arkitektonike të ripërdorura gjatë rikonstruksionit të banesës u zbuluan një fragment binari që bashkonte parmakun me kolonat e çardakut, një fragment binari me kllapa i kreut të parmakut dhe disa fragmente binarësh vertikale me kunja fiksimi në të dy krahët, të cilat saktësonin plotësisht formën dhe përmasat e parmakut të çardakut
- Kolonat ngriheshin mbi zinxhirin, i cili mbështetej mbi trarët e dyshemesë ndërmjet kateve dhe dilnin tej rrafshit të jashtëm të hajatit të katit përdhe
- Kokat e trarëve të dyshemesë që mbajnë këtë dalje, ndonëse të prera, përmbanin gjurmët e gdhendjes dekorative origjinale
- Faqja tjetër ruante ndarjen me katrorë të kornizuar me fashatura dërrase, të njëjta me ato të interiorit të “dhomës së miqve”
- Dy nga këto katrorë ishin zënë me rrjetë kallamash, ndryshe nga struktura origjinale e muraturës me paretka dërrase, të mbërthyera me gozhdë kovaçi, që dëshmonin për një ndërhyrje të mëvonshme në këto pjesë
- Largimi i veshjes me kallama zbuloi kasat e dritareve, të cilat ishin të paprekura, si dhe konstruksionin e dritareve
- Vrimat e hapura në kasat e dritareve dhe mbeturinat e drurit të mbetura në to dëshmonin se dritaret në anën e jashtme mbroheshin me kafaze kuadratike prej druri
- Ndër elementet e ripërdorur u gjet dhe një kanat i plotë i hapësirës së dritës
- Përfundimisht pra hapësira e dritës e “dhomës së miqve” përmbante kanatin e xhamit, kanatin e plotë me dërrasa, të dy këto elemente hapeshin me rrëshqitje horizontale, duke u futur në boshllëkun ndërmjet dy pareteve të çatmasë, ndërsa nga jashtë mbrohej nga kafazi kuadratik prej druri.
- Poshtë dritareve të mëdha u zbuluan dhe dy dritare të vogla, rrafsh me dyshemenë, prej nga merrte dritë dhe ajrorej ambienti i katit përdhe.

Pastrimet dhe sondazhet në ambientin e “studios” u përqendruan kryesisht në murin lindor të tij. Pastrimi zbuloi një trajtim krejt të ri të kësaj faqeje:

- Dhoma në gjendjen fillestare ndriçohej nga tri dritare të mëdha e të njëpasnjëshme. Një pjesë e mirë e kasave të dritareve, sidomos e dy anësoreve, si dhe një pjesë e fashaturave që qarkonin dritaret, ruheshin të paprekura
- Formohej kështu një bllok unik i kornizuar nga fashaturat, që përfshinte dhe dollapët e ruajtura të paprekura anash dritareve
- Përmasat e dritareve përcaktoheshin me saktësi nga kasat anësore dhe nga shtyllat e konstruksionit të çatmasë, fiksimi i të cilave në traun horizontal kishte lënë gjurmë
- Pastrimi i suvasë në faqen e jashtme të kësaj murature zbuloi të njëjtën pamje si atë të faqes së brendshme: bllokun e dritareve të kornizuara me fashatura të errëta. Ky bllok mbyllej në bashkimin e muraturës me konstruksion çatmaje me qoshen e murit jugor, siç dëshmonte zgjatimi i fashaturës së sipërme, prerja nën një kënd 45° e saj si dhe një ton i errët në paretkat e çatmasë në vendin ku mbërthehej fashatura vertikale
- U zbulua gjithashtu një pjesë e mirë e kanatit të dritares së “studios” me të gjitha elementet përbërëse të drurit dhe ato metalike
- Dritaret e faqes lindore përbëheshin nga kanati i xhamit dhe ai prej druri, të cilat hapeshin duke u ngritur vertikalisht në boshllëkun ndërmjet dy faqeve të çatmasë. Vrimat në kasat vertikale dëshmonin se dritaret nga ana e jashtme mbroheshin me shufra hekuri të vendosura horizontalisht.
- Në faqen e jashtme u zbuluan dy radhë trarësh druri të vendosur njëri mbi tjetrin, të cilët ishin prerë rrafsh me murin, ndërsa çatmaja mbi to ishte e re. Këto të dhëna dëshmonin për ekzistencën e një qoshku të dalë e të mbajtur nga radha e dyfishtë e trarëve
- Sipër tyre dalloheshin kokat e trarëve të dyshemesë së qoshkut, të cilat përcaktonin dhe kuotën e dyshemesë
- Dy trarë me funde të gdhendur dhe me kllapa në të njëjtën distancë nga fundi i tyre përcaktonin saktë daljen e qoshkut.

Qoshku mbi rrugë, siç duket, ka qenë një tipar karakteristik në formulimin e rrugicave në lagjen e vjetër të Korçës, ashtu siç e shohim në shumë tablo të vetë piktorit Vangjush Mio.

Sondazhet në katin përdhe u përqendruan në zbulimin e bazamentit të kolonave të hajatit:

- Bazamenti përbëhej nga një themel i vazhduar
- Në intervale të caktuara ishin vendosur gurë të punuar, me një vrimë katrore në pjesën qendrore, të cilat nuk ishin gjë tjetër, veçse bazamentet mbi të cilat mbështeteshin kolonat e drurit të hajatit. Përcaktohej kështu hapësira ndërmjet kolonave dhe mënyra e mbështetjes së tyre. Kolonat origjinale ishin prej lisi dhe kishin të gdhendura në fundet e tyre kunjat, të cilat hynin në vrimat e bazamenteve prej guri
- Kolona e këndit me kohë ishte zëvendësuar me një kolonë prej guri, për deri sa në fotografinë e vjetër të familjes nuk ishte e tillë.
- Disa fragmente binarësh të gdhendura e të prera pjerrtësi dhe me përmasa të njëjta me ato të gërshërzave ose “makazeve” të çatisë përcaktonin formulimin e strehës së çatisë dhe daljen e radhës së dytë të saj.

Të dhëna të tjera u zbuluan dhe për “dhomën mbi pus” dhe për fakturën origjinale të muraturës.

Por, pa dyshim një e dhënë tejet e rëndësishme doli nga pastrimi nga shtresat e gëlqeres në pjesën e suvatur të rozetës qendrore të tavanit të “dhomës së miqve”. Pastrimi zbuloi dekoracionin që përmbante kjo pjesë. Ai ishte një dekoracion i pikturuar me motive gjeometrike dhe floreale. U zbulua gjithashtu dhe data e realizimit, viti 1841, që ajo përmbante.

2. Vlerësimi i gjetjeve të përfituara nga zhveshjet dhe sondazhet

Të dhënat dhe elementet e përfituara nga procesi i zhveshjes së monumentit dhe sondazheve të kryera qartësuan fazat e ndërtimit si dhe karakterin tipologjik e morfologjik të tyre.

Fazës së parë ndërtimore të monumentit i përket “dhoma e miqve”. Ajo i përkiste tipit të banesës me çardak të hapur në të dy katet. Ambientet e banimit komunikojnë dhe marrin dritë nëpërmjet çardakëve.

“Studioja” i takon fazës së dytë ndërtimore, gjatë së cilës kryhen disa ndryshime në kompozimin e përgjithshëm të ambientit. Mbyllet oxhaku dhe niket anash tij në murin përëndimor dhe hapen të tilla në murin jugor. Kryhen gjithashtu ndryshime në konstruksionin e çatisë dhe në profilin e gdhendjes së strehës.

Gjatë fazës së tretë shtohet dhoma mbi pus, ose dhoma e krahut verior të ndërtesës.

Të gjitha meremetimet, mbylljet dhe ndryshimet e mëvonshme mbas tri fazave ndërtimore kryesore do t'i emërtojmë si faza e katërt.

Mbas zhveshjeve dhe sondazheve u saktësuan gjithashtu dhe formulimet e shumë elementeve konstruktive, arkitektonike e dekorative të çdo faze, si të hajatit të katit përdhe, të elementeve të çardakut të katit të sipërm, ndërtimin dhe formën e dritareve të dhomës së miqve dhe atyre të studios, daljen e qoshkut, formën dhe madhësinë e strehës së çatisë e tj.

3. Diskutimi dhe përpunimi i projektit të restaurimit

Të dhënat e shumta të mbledhura gjatë procesit të hapjes së objektit rritën shkallën e njohurive mbi monumentin dhe krijuan një gjendje të re, që shtronin një problem të ri për vazhdimin e punimeve të restaurimit. A duhet të ruhej banesa në gjendjen ekzistuese, apo do të vlerësoheshin gjetjet dhe të riktheheshin ato në gjendjen fillestare?

Mbas shumë diskutimesh Këshilli Shkencor i Institutit të Monumenteve vendosi përfundimisht:

- Ruajtjen e tri fazave të para ndërtimore
- Plotësimin e secilës prej tyre me elementet arkitektonike e dekorative sipas gjurmëve të zbuluara
- Pjesët e ambienteve ose të ndërtesës që nuk përmbanin gjurmë të fazave fillestare, të mbeteshin në gjendjen e gjetur.
- Sasia dhe vlera e elementeve të gjetura ishin plotësisht të mjaftueshme për të zbuluar karakterin e trajtimit arkitektoniko-dekorativ të çdo ambienti dhe për të ndjekur ndryshimin e tij gjatë periudhave të ndryshme historike.

Pse u mor dhe a ishte i drejtë ky vendim?

Banesa me kohë kishte pësuar ndryshime të rëndësishme, të cilat kishin prekur dhe ishin grupuar në pjesë të caktuara të kompozimit planimetrik të saj, duke bartur elemente të periudhave përkatëse dhe të njëpasnjëshme të trajtimit arkitektoniko-dekorativ. Pra në njëjtën banesë mund të ndiqet zhvillimi tipologjik e morfologjik, si dhe teknika dhe materialet e ndërtimit të banesës korçare në kohë. Data 1841 e zbuluar fiton një rëndësi të veçantë, jo vetëm për faktin se është data më e vjetër e zbuluar deri më sot në qytetin e

Korçës, por se ajo shërben si një pikë e sigurtë referimi për përcaktimin kohor të këtij zhvillimi.

Faza e parë hedh dritë mbi një tip banese, shembujt e mbetur të të cilit janë shumë të rrallë në qytetin e Korçës, por edhe ata të cinguar ose të transformuar. E parë në kuadrin e zhvillimit tipologjik të arkitektonik të banesës popullore qytetare ky konstatim nuk ka vlerë vetëm lokale, por fiton një vlerë përgjithësuese. Studimet mbi arkitekturën popullore qytetare kanë vënë në dukje ekzistencën e katër tipave kryesore, si banesën me shtëpi zjarri në qendër, ose banesën tiranase, banesën me hajat, atë me çardak dhe kullën qytetare, ose banesën gjirokastrite. Ekzistenca e tipit me çardak edhe në Korçë hedh dritë mbi shtrirjen gjeografike të këtij tipi, mjaft të përhapur dhe me realizime të spikatura sidomos në qytetin e Beratit dhe të Shkodrës, si dhe mbi tiparet lokale të këtij tipi banese për qytetin e Korçës.

Faza e dytë e banesës morfologjike nuk shkëputet shumë nga faza e parë, të paktën përsa i përket dekoracionit të brendshëm.

Në fazën e tretë kanë hyrë të rejtat e formulimit arkitektoniko-dekorativ dhe të teknologjisë së ndërtimit, karakteristike për banesat e gjysmës së dytë të shek. XIX, si thjeshtimi i dekoracionit të brendshëm, futja e formave të reja të dritareve, përdorimi në masë i teknikës së çatmasë etj.

Përveç vlerës arkitektonike, banesa ka pasur dhe vlera urbanistike. Ajo me përpunimin e pasur të pamjes që del në rrugë merr pjesë aktivisht në formulimin e saj, tipar ky tepër karakteristik i urbanistikës së lagjes së vjetër të qytetit, Varoshit, i cili sot ruhet sporadikisht në këtë lagje, por ruhet i fuqishëm në tablotë e Mios.

E parë në këtë vështrim banesa fiton vlera të rëndësishme historike, arkitektonike e estetike, kusht i domosdoshëm për të vendosur në se duhet apo jo të rikthehet gjendja fillestare në një monument. Faktorë të tjerë që favorizonin marrjen e një vendimi për rikthimin e gjendjes fillestare ishin elementet e shumta të zbuluara, të cilat bënë të mundur kryerjen e ripërtëritjes dhe plotësimit të tyre me vërtetësi të plotë.

Pra në rastin konkret nuk mund të themi se kemi shmangie nga kriteret e pranuar të restaurimit. Këtu nuk kemi as cenim të historizmit dhe as tendencë të arritjes së formës fillestare. Rikonstrukcioni i shtëpisë në vitet '30 të shek. XX, i kryer pa asnjë përkujdesje për respektimin e vlerave tipologjike e morfologjike të banesës, i kishte cenuar rëndë ato.

Rrjedhimisht ndërhyrjet restauruese u drejtuan drejt zbulimit dhe rikthimit të këtyre vlerave.

Kisha e Shën Kollit ndodhet në fshatin Perondi, pranë Kuçovës.

Njoftimin më të vjetër për të e kemi në vitin 1399 (1432), si manastir i Shën Kollit të Pentarhondëve.

Në gjendjen para restaurimit kisha kishte pamjen e një ndërtimi të thjeshtë, i rrethuar me hajate të mbyllura nga të tre anët. Por disa elemente të dukshme dëshmonin se këtu kishim të bënim me një monument me interes. Për këtë arsye u ndërmor një studim i hollësishëm për të evidentuar se ç ‘përfaqësonte ky monument, si dhe kryerja e një sërë sondazheve për të saktësuar të dhënat e mbledhura dhe rritur shkallën e njohurive për këtë monument. Studimi nxori në dukje se kishim të bënim me një monument që i përkiste tipit bazilikal me tre nefe, nga të cilët nefi qendror ishte më i lartë nga dy nefet anësore dhe ndriçohej nga dritare të hapura mbi çatitë e nefeve anësore.

Studimi dhe sondazhet e kryera saktësuan elementet konstruktive, arkitektonike dhe dekorative, si dhe përcaktuan fazat ndërtimore të monumentit gjatë rrjedhjes së kohës.

Kështu nga faza e parë ruhej struktura bazilikale e monumentit dhe datohet në shek. XI.

Gjatë fazës së dytë unifikohet naosi me narteksin dhe ndërtohet kambanorja. Kjo fazë datohet e fillimit të shek. XIII.

Ndërtimet e fazës së tretë datohet të shek. XIII-XIV, ndërsa ato të fazave të fundit, sipas mbishkrimeve, datohen në vitin 1786 dhe 1931.

Në bazë të studimit të kryer u përcaktuan dhe kriteret e ndërhyrjeve restauruese. Ato konsistojnë nga çlirimi i monumentit nga shtesat që fshihnin strukturën e origjinale të monumentit dhe ripërtëritjen e elementeve arkitektonike e dekorative, si dritareve, kambanores, dyshemesë e tj.

Si përfundim të restaurimit dolën në dritë vlerat tipologjike dhe estetike të një prej monumenteve më të rëndësishme të arkitekturës bizantine në vendin tonë, si një bazilikë me kambanore unike, duke evidentuar njëkohësisht të gjitha fazat e mëvonshme ndërtimore.

NDËRHYRJE RIGJENERUESE

Të ngjashme me restaurimin çlirues janë dhe të ashtuquajturat ndërhyrje rigjeneruese, por ndryshe nga restaurimi çlirues ndërhyrjet janë më të përmbytura. Ato përqendrohen

kryesisht në elemente të rëndësishme të formulimit arkitektonik apo të përpunimit dekorativ, të cilat mund të jenë pjesërisht të mbuluara ose të dëmtuara, duke cenuar në këtë mënyrë perceptimin tërësor të monumentit, pra atë që theksojnë teorinë apo konventat, dëmtimin e unitetit të së tërës.

Kisha e Shën Marisë në Kosinë të Përmetit

Kisha e Shën Marisë në fshatin Kosinë është një monument i hershëm i tipit në formë kryqi të brendashkruar me kupolë, që ka ende të paformuara qartë tiparet themelore, sidomos në ndërtimin planimetrik. Kisha përbëhet nga naosi, mjedisi i altarit dhe narteksi.

Naosit ndahet nga mjedisi i altarit me dy mbështetje masive në formën e një muri me kalime të harkuara për në protezis dhe diakonikon, ndërsa me narteksin ndahet me mure të plotë, duke lënë jashtë naosit mjediset këndore perëndimore. Një ndërtim i tillë planimetrik të kujton kishat në formë kryqi të lirë.

Pamjet e jashtme dallohen nga një përpunim i pasur qeramoplastik, me motive të shumëllojshme: në formë kurriz peshku, meandri, kryqe etj. Me rëndësi është përdorimi i kluasonazhit, që tregon njohjen e tij nga ndërtuesit, por që ai ende nuk është bërë një mënyrë e zakonshme në ndërtimin e mureve. Me kalimin e kohës ky dekoracion i pasur qeramoplastik ishte pjesërisht i mbuluar, siç duket në tambur, apo në pjesë të tjera të muraturës.

Kisha e Shën Mërisë së Kosinës ka mjaft tipare arkaike. Këto vërehen në ndërtimin planimetrik dhe në ndërtimin e jashtëm, me përpjesëtime të rënda e të ulëta dhe me sipërfaqe të rrafshëta. Në të njëjtën kohë në Kosinë vërehet përpjekja për t'i kapërcyer këto. Kjo shihet në përpunimin dekorativ të mureve e nikeve (tambur, frontone, absidë), në kalimin ende të pazgjidhur mirë nga tamburi cilindrik në atë shumëfaqësh. Këto të dhëna, si dhe teknika e ndërtimit të mureve, njëherazi dhe dekoracioni, flasin për një datim të kishës së Kosinës në shek. XII-fillim i shek. XIII.

Studimet e fundit dhe sidomos deshifrimi i mbishkrimit në një tullë rrethore në frontonin lindor, duke e lexuar të vitit 1191/2, e vërtetoi plotësisht datimin e bërë në bazë të tipareve arkitektonike e dekorative.

Zbulimi dhe regjenerimi i përpunimit dekorativ i ktheu monumentit gjithë potencialin e vlerave arkitektonike e dekorative, si një dëshmi e prekshme e tipareve të një faze tranzitore të tipit në formë kryqi me kupolë.