



NUEVA CONCORDIA, CHIAPAS A 19 DE DICIEMBRE DE 2025.

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PEDIDO OTRF-010-25**

**CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA.**

**SECRETARÍA DE SALUD**

C.P. ROSALIA VAZQUEZ SANCHEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

POR ESTE MEDIO, COMPARTO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS POR PERSONAL DE MI REPRESENTADA LA EMPRESA DENOMINADA **MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.** EN EL **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA**, CORRESPONDIENTE AL PEDIDO **OTRF-010-25**, DE LA PARTIDA **35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**, LOS CUALES CONSISTEN EN DIVERSAS ACTIVIDADES LAS CUALES SE DESGLOSADAS A CONTINUACIÓN.

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO (20 EQUIPOS TIPO MINISPLIT Y 02 TIPO PAQUETE), QUE INCLUYE:**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 19,000 BTU. INCLUYE: LAVADO DE SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON AGUA A PRESION Y DESINCRUSTANTE QUIMICO, CHEQUEO DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y FUERZA, VERIFICACION DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL, VERIFICACION Y CORRECCION DE FUGA. CAMBIO DE FORRO ISULTUBE Y CINTA BLANCA.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 06 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TON. REFRIGERACION, MCA. YORK, CARRIER O LG, CONSISTENTE EN REPARACION, CAMBIO DE COMPRESOR, DESMONTAJE, CONTROL DE PRESION, RESISTENCIA ELECTRICA, FUSIBLE, CONTACTOR, RELEVADOR BIMETALICO, CAPACITOR, PEINADO DE RADIADORES, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, FILTRO DE BOLSA, FILTRO METALICO, FILTRO BIOLOGICO, TACONES DE NEOPRENO, CONEXIONES ELECTRICAS Y DE CONTROLES, CONEXIONES A DUCTOS, PRUEBAS, MANIOBRAS, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, AGRADEZCO LA CONFIANZA QUE HA PUESTO EN MI REPRESENTADA LA EMPRESA DENOMINADA **MONTEBELLO ESTRUCTURA S.A. DE C.V.** SE DA POR CONCLUIDO EL SERVICIO CONTRATADO EN EL **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA**, PEDIDO **OTRF-010-25**, CON FIRMA DE CONFORMIDAD POR LOS INVOLUCRADOS EN LO AQUÍ DESCRITO EN LA PRESENTE ACTA.

**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ**

**ADMINISTRADOR UNICO**

**MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**

**C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES**

**RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA**



## REPORTE DE TRABAJO

NOMBRE DEL CLIENTE: **LA SECRETARIA DE SALUD. PEDIDO: OTRF-010-25. LOTE: 3.**

DIRECCION: **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA.**

FECHA: **19 DE DICIEMBRE DE 2025.**

TIPO DE UNIDAD: **TIPO PAQUETE**

CAPACIDAD: **20 TON**

**ZONA DE EQUIPO 01**

### ACTIVIDADES REALIZADAS

SE PRESENTA PERSONAL DE LA EMPRESA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA ZONA DE EQUIPO 01 DE 1 EQUIPO TIPO PAQUETE

**MARCA: CARRIER**  
**CAPACIDAD: 20 TON.**  
**SERIE: S/S**

SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS Y DESCONECTAR LOS DUCTOS PARA PODER ACCEDER A DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE COMPRESOR Y CONTROL DE PRESIÓN, SE REALIZA EL PEINADO DE RADIADORES TAMBIÉN SE REALIZA INSPECCIÓN DE LAS CONEXIONES A LOS DUCTOS, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE FILTRO DE BOLSA, FILTRO METÁLICO Y FILTRO BIOLÓGICO, ADEMÁS SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE SUS CONEXIONES ELÉCTRICAS, FUSIBLES , CONTACTOR, RELEVADOR BIMETÁLICO Y CAPACITOR UNA VEZ INSPECCIONADO TODO SE PROCEDE A CARGAR GAS REFRIGERANTE R-22 Y SE REALIZA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD.

SE VERIFICÓ LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIDAD Y SE CORROBORARON PARÁMETROS DE OPERACIÓN DICTAMINANDO UNA BUENA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR LO QUE SE NOTIFICÓ AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA LA **C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES** Y SE ENTREGO LA UNIDAD OPERANDO DE FORMA CORRECTA.

Entrega

Recibió

**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**

**C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES**  
**RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA**

**NUEVA CONCORDIA, CHIAPAS A 19 DE DICIEMBRE DE 2025.**

**REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MANTENIMIENTOS EN EL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN NUEVA CONCORDIA – PEDIDO OTRF-010-25 PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE.**

**ZONA DE EQUIPO 01**

NUMERO DE SERIE



ANTES



**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**

**C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES  
RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA**



DURANTE



**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**

DESPUES



**C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES**  
**RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA**



## REPORTE DE TRABAJO

NOMBRE DEL CLIENTE: **LA SECRETARIA DE SALUD. PEDIDO: OTRF-010-25. LOTE: 3.**

DIRECCION: **CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA.**

FECHA: **19 DE DICIEMBRE DE 2025.**

TIPO DE UNIDAD: **TIPO PAQUETE**

CAPACIDAD: **20 TON**

**ZONA DE EQUIPO 02**

### ACTIVIDADES REALIZADAS

SE PRESENTA PERSONAL DE LA EMPRESA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA ZONA DE EQUIPO 02 DE 1 EQUIPO TIPO PAQUETE

**MARCA: CARRIER**

**CAPACIDAD: 20 TON.**

**SERIE: S/S**

SE PROCEDE A DESMONTAR LAS CARCASAS Y DESCONECTAR LOS DUCTOS PARA PODER ACCEDER A DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO, SE REALIZA INSPECCIÓN DE COMPRESOR Y CONTROL DE PRESIÓN, SE REALIZA EL PEINADO DE RADIADORES TAMBIÉN SE REALIZA INSPECCIÓN DE LAS CONEXIONES A LOS DUCTOS, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE FILTRO DE BOLSA, FILTRO METÁLICO Y FILTRO BIOLÓGICO, ADEMÁS SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE SUS CONEXIONES ELÉCTRICAS, FUSIBLES , CONTACTOR, RELEVADOR BIMETÁLICO Y CAPACITOR UNA VEZ INSPECCIONADO TODO SE PROCEDE A CARGAR GAS REFRIGERANTE R-22 Y SE REALIZA EL MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD.

SE VERIFICÓ LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA UNIDAD Y SE CORROBORARON PARÁMETROS DE OPERACIÓN DICTAMINANDO UNA BUENA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR LO QUE SE NOTIFICÓ AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA LA **C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES** Y SE ENTREGO LA UNIDAD OPERANDO DE FORMA CORRECTA.

Entrega

Recibió

**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**

**C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES**  
**RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA**



**NUEVA CONCORDIA, CHIAPAS A 19 DE DICIEMBRE DE 2025.**

**REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MANTENIMIENTOS EN EL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION NUEVA CONCORDIA – PEDIDO OTRF-010-25 PARTIDA 35701.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.**


**MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO TIPO PAQUETE.**

**ZONA DE EQUIPO 02**

NUMERO DE SERIE




ANTES



**C. IAN LUIS OSORNO HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V.**

**C. RUBI DEL CARMEN GUMETA ROSALES  
RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA**

DURANTE



DESPUES

