

VELPOL Car Service
Urb. Simón Bolívar Mz. B - Lt. 08
Teléfono: 902 636 310
RUC: 20612600601
Correo: velpol.eirl@gmail.com



REPORTE

VERIFICACIÓN DE "VIN"

N° REPORTE:

1HGCM82633A004352

FECHA:

133

17/02/2026 04:06

N° VIN DEL VEHICULO:

VERIFICACIÓN DE VIN

1HGCM82633A004352

Estados Unidos

Honda USA

2003

VALIDACIÓN DE VIN (NORMA - ISO 3779)

1HGCM82633A004352

VÁLIDO

Dígito de control correcto (ISO 3779)

FOTOGRAFIA DE LA
UNIDAD:



Aviso Legal:

El presente reporte ha sido generado mediante el sistema VELPOL - VIN System, herramienta digital de verificación técnica basada en bases de datos públicas y criterios automatizados. Este documento no constituye peritaje oficial ni reemplaza la inspección técnica vehicular realizada por autoridades competentes como la Policía Nacional del Perú (PNP) u organismos de control vehicular. VELPOL E.I.R.L. no asume responsabilidad por decisiones tomadas exclusivamente con base en este informe.

VELPOL - VIN SYSTEM

Documento generado electrónicamente por
VELPOL E.I.R.L. - Velpol Car Service
Todos los derechos reservados.