



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Coustalloux n°2 (Vars-sur-Roseix)

Date visite

13 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

Pas de données

Mise en route

2015



### Situation

Localisation

Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR du Coustalloux n°2	Vars/Roseix	45°15'22" N	1°22'12" E	572153	6463183	524114	2028866

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture mais pas de portillon.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

### Technique

Nature de la cuve

En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute mais d'une « plateforme » d'accès aux équipements.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en inox

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (2).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (2) directement sur le refoulement des pompes.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Non

Equipement du trop plein

Sans objet

### Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Ngoni

Télésurveillance

Non

Groupe électrogène

Non

### Sécurité

Clôture / Portail

Clôture, mais pas de portail

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.  
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute mais d'une « plateforme » d'accès aux équipements.

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Oui

### Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent.

Serrurerie

Bon état apparent

### Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et pied de potence dans la cuve

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet

### Exploitation



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Coustalloux n°2 (Vars-sur-Roseix)

#### Date visite

13 février 2020

#### Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

#### En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON

#### Suivi du poste Documentation

##### Fréquence passage

1 fois par semaine

##### Cahier de relevé site

Oui dans armoire électrique

##### Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

##### Schéma électrique

Oui dans armoire électrique

#### Entretien ouvrage

##### Espace vert

Sans objet

##### Locaux d'exploitation

Sans objet

##### Equipement

Conforme aux attentes

### Conclusions

Créé en 2015, le PR du Coustalloux n°2 est en bon état apparent.

Le jour de la visite, le PR était en trop-plein suite à l'absence de contact sur la poire de niveau haut.

L'inventaire des équipements « assainissement » transmis n'est pas renseigné. Il conviendrait donc de le compléter avec :

- Les 2 pompes Xylem en y ajoutant les caractéristiques fournisseur,
- Le panier dégrilleur en inox,
- Le nombre de poires (2)
- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des 2 pompes
- L'armoire électrique,
- Le nombre de barre de guidage (2x2) et de chaine de relevage (2x1),
- Le nombre de trappes (1) en polyester,
- Le compteur d'eau potable ;
- La clôture
- L'absence de portail, de trop-plein, de télésurveillance et de barreaudage anti-chute.



PR du Coustalloux n°2 : clôture, pied de potence et plaque en polyester de capotage du PR



PR du Coustalloux n°2 : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage

## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Coustalloux n°2 (Vars-sur-Roseix)

Date visite


13 février 2020

Contrôle établi par



BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON



PR du Coustalloux n°2 : poires de niveau (2), vannes (2) et clapets (2)



PR du Coustalloux n°2 : armoire électrique, schéma électrique et cahier de relèvement