



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Nau n°1 (St Viance)
Date visite	11 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	159,1 m³/h (90,4 m³/h et 68,7 m³/h)	Mise en route	2002
-------------------	-------------------------------------	---------------	------



Situation

Localisation

Poste de relevage en bordure de la D148, route carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR de la Nau n°1	St Viance	45°12'00" N 1°28'07" E	579786	6456797	531787	2022539

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En béton avec plaques en aluminium verrouillées de capotage de la cuve de relevage et de la chambre de vannes. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Non

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot aluminium verrouillé.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolément du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Oui, MOELLER Easy 412-DC-R

Télésurveillance

Oui, SOFREL S50

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages


Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Oui avec compteur

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Nau n°1 (St Viance)
	Date visite	11 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent
	Equipements	Bon état apparent
	Serrurerie	Bon état apparent
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Créé en 2002 le PR de la Nau n°1 est en bon état apparent. Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Cependant il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR de la Nau n°1 : clôture et portail, et route d'accès



PR de la Nau n°1 : plaques en aluminium de capotage du PR et de la chambre de vannes – arrivée eau potable avec compteur

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De la Nau n°1 (St Viance)

Date visite



11 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de



CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Nau n°1 : barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (3)



PR de la Nau n°1 : trop-plein et chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)



PR de la Nau n°1 : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, automate MOELLER Easy 412-DC-R, schéma électrique et cahier de relèvement,