

	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	Chez Minet (Vars-sur-Roseix)														
	Date visite	13 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	28,84 m ³ /h (2x14,4 m ³ /h)	Mise en route 2017														
  																
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR Chez Minet</td><td>Vars/Roseix</td><td>45°15'21" N</td><td>1°23'07" E</td><td>573351</td><td>6463127</td><td>525313</td><td>2028821</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR Chez Minet	Vars/Roseix	45°15'21" N	1°23'07" E	573351	6463127
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
PR Chez Minet	Vars/Roseix	45°15'21" N	1°23'07" E	573351	6463127	525313	2028821									
Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.																
Non																
Technique	Présence d'un bâtiment	Non														
	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.														
	Dégrillage	Non														
	Pompage	1+1 - Marque : Grundfos														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).														
	Ballon anti bélier	Sans objet														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot cadenassé.														
	Désodorisation /ventilation	Sans objet														
	Traitement H2S	Sans objet														
	Isolement du poste	Sans objet														
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au ruisseau														
Installation de commandes	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Oui														
	Automatisme	Oui, SIEMENS Logo Power														
	Télésurveillance	Non														
Sécurité	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Oui														
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute														
	Accès équipements	Sans difficulté														
Etat général	Eau potable	Oui avec compteur d'eau														
	Génie Civil	Bon état apparent														
	Equipements	Bon état apparent														
Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et pied de potence														
Installations électriques	Ne sait pas															
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet															

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Chez Minet (Vars-sur-Roseix)
	Date visite	13 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2017, le PR des Briquetteries est en bon état apparent.		
L'inventaire des équipements « assainissement » transmis est incomplet. Il conviendrait donc de le compléter avec :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires de niveau (2), - L'automate SIEMENS Logo Power, - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le nombre de trappes en polyester (2), - Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (2x1), - Le trop-plein ; - Le compteur d'eau potable et le pied de potence dans le PR, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR de Chez Minet : route d'accès, cloture et portillon, plaques en polystyrene de capotage du PR et de la chambre à vannes



PR de Chez Minet : barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2x1), poires de niveau (2)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Chez Minet (Vars-sur-Roseix)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de Chez Minet : trop-plein et chambre à vannes avec vannes (3) et clapets (2) et robinet d'eau potable



PR de Chez Minet : coffret EDF, armoire électrique, automate SIEMENS Logo Power et cahier de relève , schéma électrique



PR de Chez Minet : pied de potence et compteur d'eau potable