

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Coulaud (Vignols)
Date visite	12 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Pas de données	Mise en route	2014
			

Situation	Localisation	Poste de relevage situé sous les arcades du pont de chemin de fer, en bordure de la D31, route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :
	Désignation	Commune
	PR du Coulaud	Vignols
	GPS	Lambert 93 X Lambert 93 Y Lambert II étendue X Lambert II étendue Y
Facilité d'accès		Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.
Zone inondable		Non
Présence d'un bâtiment		Non
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage fermée par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.
	Dégrillage	Non
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)
	Variation de fréquence	Non
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).
	Ballon anti bâlier	Sans objet
	Mesure de débit	Sans objet
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes
	Chambre à vannes	Non Clapet (2) et vanne (2) directement sur les conduites de refoulement du poste fermé par un capot en polyester cadenassé.
	Désodorisation /ventilation	Sans objet
	Traitement H2S	Sans objet
	Isolement du poste	Sans objet
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au milieu naturel (fossé)
Installation de commandes	Equipement du trop plein	Sans objet
	Armoire électrique	Oui
	Automatisme	Oui, SIEMENS
	Télésurveillance	Non
Sécurité	Groupe électrogène	Non
	Clôture / Portail	Oui
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute
	Accès équipements	Sans difficulté
Etat général	Eau potable	Oui avec compteur d'eau
	Génie Civil	Bon état apparent
	Equipements	Bon état apparent
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Coulaud (Vignols)
	Date visite	12 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par semaine
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2014, le PR du Coulaud est en bon état apparent.		
Les écarts entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concernent l'absence dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Du nombre de poires (2) - Du nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur les conduites de refoulement des pompes, - De l'armoire électrique, - De l'automate SIEMENS, - Des barres de guidage (2x2), - Du trop-plein, - Du compteur d'eau, - De barraudage anti-chute. 		



PR du Coulaud : clôture et portail, plaques de capotage PR et compteur d'eau



PR du Coulaud : barres de guidage et chaînes de relevage, échelle d'accès


Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Coulaud (Vignols)
Date visite	12 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR du Coulaud : poires de niveau (2) et vannes (2) et clapets (2)



PR du Coulaud : vue générale du PR



PR du Coulaud : trop-plein

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Du Coulaud (Vignols)
Date visite	12 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR du Coulaud : coffret EDF, armoire électrique et cahier de relève



PR du Coulaud : automate SIEMENS, schéma électrique et documents fournisseurs



PR du Coulaud : eau potable et compteur d'eau