



## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>Henri LECAT (EP) - Brive</b>
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	Débit : 3x60 m <sup>3</sup> /h	Mise en route	2007
-------------------	--------------------------------	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage des EP situé sur le domaine public avec accès en tout temps par un chemin carrossable							
		Coordonnées GPS							
	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	
	PR Henri LECAT	Brive-la-Gaillarde	45°08'32" N	1°28'36" E	580274	6450369	532350	2016109	
	Facilité d'accès	Accès facile							
	Zone inondable	Non							
	Présence d'un bâtiment	Non							
	Nature de la cuve	En béton avec capotage (plaque en inox) mais sans barres anti-chute.							
	Dégrillage	Non							
Technique	Pompage	1+1+1 – Marque : Grundfos Les 3 pompes datent de la création du poste (2007)							
	Variation de fréquence	Non							
	Mesure de niveau	2 poires de niveau et 1 sonde US non citée dans l'inventaire des équipements							
	Ballon anti bélier	Non							
	Mesure de débit	Non							
	Temps fonctionnement	Oui, horo-compteur sur chaque pompe							
	Chambre à vannes	Oui chambre déportée et couverte par une plaque en aluminium qui abrite 3 vannes et 3 clapets.							
	Désodorisation /ventilation	Non							
	Traitement H2S	Non							
	Isolement du poste	Non							
	Présence d'un trop plein	Non							
	Equipement du trop plein	Sans objet							
	Installation de commandes	Armoire électrique	Bon état						
		Automatisme	Oui						
Télésurveillance		SOFREL S550							
Groupe électrogène		Non							
Sécurité	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé							
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté.							
	Accès équipements	Sans difficulté							
	Eau potable	Non							
Etat général	Génie Civil	Bon état général apparent							
	Equipements	Bon état général apparent							
	Serrurerie	Bon état général apparent							



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

**Henri LECAT (EP) - Brive**

#### Date visite

2 décembre 2019

#### Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

#### En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907)  
SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)

### Exploitation

#### Suivi du poste

Fréquence passage

1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé

#### Documentation

Cahier de relevé site

Sans objet (télésurveillance SOFREL)

Fréquence de curage

1 fois par an

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

#### Entretien

#### ouvrage

Espace vert

Sans objet.

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

### Conclusions

Bon état général apparent tant pour le Génie Civil que pour les équipements du poste, qui est relativement récent

Dans l'inventaire des équipements « assainissement » transmis il sera nécessaire de rajouter la clôture et le portillon fermé à clé ainsi que la sonde US.



PR Henri LECAT : poire de niveau chaînes de relevage et barres de guidage



Absence d'une chaîne de relevage sur l'une des 3 pompes



PR Henri LECAT : chambre à vannes et clapets



Sonde US et poires de niveau



## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>Henri LECAT (EP) - Brive</b>
<b>Date visite</b>	2 décembre 2019
<b>Contrôle établi par</b>	BEEE – Henri MILLET
<b>En présence de</b>	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (0624345907) SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR Henri LECAT : Armoire électrique de commande



Télégestion SOFREL S550 et schémas électriques