

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Lombertie (Commune de Voutezac)
	Date visite	12 Mars 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	15 m ³ /h (2x7,5 m ³ /h)	Mise en route	1998
-------------------	--	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage situé le long d'un chemin carrossable en tout temps. Il est situé à proximité du stade. <u>Coordonnées GPS :</u>
	Désignation	GPS
	Commune	Lambert 93 X Y
	PR de la Lombertie	Voutezac 45°16'15" N 1°26'35" E 577915 6464702 529868 2030435
Technique	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portail fermé à clé.
	Zone inondable	Oui
	Présence d'un bâtiment	Non
	Nature de la cuve	En polyester avec capot en polyester sur le PR fermé par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en résine
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)
	Variation de fréquence	Non
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2)
	Ballon anti bâlier	Sans objet
	Mesure de débit	Sans objet
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) situés directement sur le refoulement des pompes
	Désodorisation /ventilation	Sans objet
	Traitement H2S	Sans objet
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet dans le ruisseau la Rebière.
	Equipement du trop plein	Sans objet
	Armoire électrique	Oui
Sécurité	Automatisme	Non
	Télésurveillance	Non
	Groupe électrogène	Non
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé.
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté, le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.
	Accès équipements	Sans difficulté
	Eau potable	Oui, sans compteur d'eau
	Génie Civil	Bon état général apparent
Contrôles réglementaires	Equipements	Bon état général apparent
	Serrurerie	Bon état général apparent
Moyens de levage		
Sans objet		Barres de guidage et pied de potence

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Lombertie (Commune de Voutezac)
	Date visite	12 Mars 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	1 fois par trimestre. Le PR est visuellement « propre ».
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 1998, PR de la Lombertie est en bon état apparent. Le PR serait à sécuriser par la mise en place de barres anti-chute.		
L'écart relevé entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne l'absence de portail dans l'inventaire alors qu'il existe réellement.		
Cela étant, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3), - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des pompes, - Le pied de potence, - La présence d'eau potable - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR de la Lombertie : clôture et portail



PR de la Lombertie : capot en polyester sur le PR fermé par un cadenas

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Lombertie (Commune de Voutezac)
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Lombertie : panier dégrilleur en résine, barre de guidage (2x2) et chaîne de relevage (3), vannes (2) et clapets (2), poires de niveau (2)



PR de la Lombertie : trop-plein et rejet au ruisseau la Rebière



PR de la Lombertie : coffret électrique et horo-compteur (2), et cahier de relève

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Lombertie (Commune de Voutezac)
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Lombertie : document et plaque pompe Xylem (ex Flygt)



PR de la Lombertie : eau potable, pied de potence et potences