



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### De la Vézère (St Viance)

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

24,5 m<sup>3</sup>/h (11,9 m<sup>3</sup>/h et 12,6 m<sup>3</sup>/h)

Mise en route

2006



### Situation

Localisation

Poste de relevage situé le long de la Vézère, en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR de la Vézère	St Viance	45°12'39" N	1°27'03" E	578394	6458027	530403	2023758

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.

Zone inondable

Oui

Présence d'un bâtiment

Non

### Technique

Nature de la cuve

En béton ave plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Non

Pompage

1+1 - Marque : Grundfos

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (3) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadénassée.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet à la Vézère

Equipement du trop plein

Sans objet

### Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Oui, MOELLER 400-POW

Télésurveillance

Oui, SOFREL S50

Groupe électrogène

Non

### Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.  
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Oui avec compteur

### Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent

Serrurerie

Bon état apparent

### Contrôles réglementaires


Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et intervention extérieure

Installations électriques

Ne sait pas

Audit technique – Poste de relèvement		
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Vézère (St Viance)</b>
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
<b>Suivi du poste</b>	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
<b>Entretien ouvrage</b>	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
<p>Créé en 2006, le PR de la Vézère est en bon état apparent.  Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2),</li> <li>- Le nombre de vannes (3) et de clapets (3) de la chambre de vannes déportée,</li> <li>- L'automate MOELLER Easy 400-POW,</li> <li>- Le compteur AEP,</li> <li>- Le barreaudage anti-chute.</li> </ul>		



PR de la Vézère : route d'accès et coffret EDF, vue générale du PR



PR de la Vézère : plaques en aluminium sur le PR et la chambre de vannes fermées par une cadenas, et barres anti-chute



## Audit technique – Poste de relèvement

**Poste de relèvement**

**De la Vézère (St Viance)**

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par


BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Vézère : barres de guidage(2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3) et trop-plein



PR de la Vézère : trop-plein et rejet dans la Vézère



PR de la Vézère : Chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (3)



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### De la Vézère (St Viance)

Date visite


20 février 2020

Contrôle établi par


BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Vézère : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, et cahier de relève.



PR de la Vézère : automate MOELLER Easy 400-POW et schéma électrique