

	Audit technique – Poste de relèvement											
	Poste de relèvement	De la Vivinie (Juillac)										
	Date visite	12 février 2020										
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET										
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)										
Caractéristiques principales du poste												
Capacité du poste	4,8 m ³ /h (2x2,4 m ³ /h mesuré) Indication Plaque KSB : 30-5,9 l/s HMT : 32-2 m soit 1,08-21,2 m ³ /h	Mise en route	Non précisé									
												
Situation	Localisation	Poste de relevage est situé avenue d'Ayen en bordure de la D39, route carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u>										
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y			
		PR de la Vivinie	Juillac	45°18'38" N	1°19'33" E	568818	6469300	520725	2034961			
		Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.									
Technique	Zone inondable	Non										
	Présence d'un bâtiment	Non										
	Nature de la cuve	En béton avec capotage en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.										
	Dégrillage	Non										
	Pompage	1+1 - Marque : KSB Remarque : Pompe n°1 changée le 05/03/2019 – Pompe 2 de 2012 en cours de remplacement										
	Variation de fréquence	Non										
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).										
	Ballon anti bâlier	Sans objet										
	Mesure de débit	Sans objet										
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes										
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot aluminium fermé par un cadenas.										
	Désodorisation /ventilation	Sans objet										
	Traitement H2S	Sans objet										
	Isolement du poste	Sans objet										
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé										
	Equipement du trop plein	Sans objet										
	Armoire électrique	Oui										
	Automatisme	Non										
Sécurité	Télésurveillance	Non										
	Groupe électrogène	Non										
	Clôture / Portail	Oui										
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute										
Etat général	Accès équipements	Sans difficulté										
	Eau potable	Oui avec compteur d'eau										
	Génie Civil	Bon état apparent										
Contrôles réglementaires												
Moyens de levage		Sans objet	Pas de barres de guidage – Relevage par uniquement par chaîne et intervention extérieure.									
Installations électriques		Ne sait pas										

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Vivinie (Juillac)
	Date visite	12 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Le PR de la Vivinie est en bon état apparent. Actuellement le PR fonctionne avec une seule pompe mise en place en mars 2019. L'autre pompe est en cours de remplacement.</p> <p>Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de poires (2), - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - L'absence de barres de guidage et de barraudage anti-chute. 		



PR de la Vivinie : route d'accès, clôture et portail et plaques en aluminium de capotage du PR et de la chambre de vannes



PR de la Vivinie : 1 pompe, absence de barres de guidage , 1 chaîne de relevage et poires de niveau (2)

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Vivinie (Juillac)
Date visite	12 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de la Vivinie : absence de panier dégrilleur, trop-plein et rejet du trop-plein au fossé



PR de la Vivinie : coffret EDF, armoire électrique de commande



PR de la Vivinie : schéma électrique, cahier de relève et plaque pompe KSB