

	Audit technique – Poste de relèvement																					
	Poste de relèvement	D'Agudour (Commune de Voutezac)																				
	Date visite	12 Mars 2020																				
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET																				
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)																				
Caractéristiques principales du poste																						
Capacité du poste	1x9,6 m ³ /h et 1x10,6 m ³ /h	Mise en route 1998																				
  																						
Situation	Localisation	Poste de relevage situé le long d'une route carrossable en tout temps. Il est situé à proximité de la station d'alerte de l'usine de production d'eau potable d'Agudour. Coordonnées GPS :																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR d'Agudour</td><td>Voutezac</td><td>45°16'22 N</td><td>1°27'19" E</td><td>578877</td><td>6464899</td><td>530830</td><td>2030640</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR d'Agudour	Voutezac	45°16'22 N	1°27'19" E	578877	6464899	530830	2030640					
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y															
PR d'Agudour	Voutezac	45°16'22 N	1°27'19" E	578877	6464899	530830	2030640															
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portillon.																					
Zone inondable	Oui																					
Technique	Présence d'un bâtiment	Non																				
	Nature de la cuve	En béton avec capots en fonte fermés par un cadenas.																				
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox																				
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)																				
	Variation de fréquence	Non																				
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3)																				
	Ballon anti bâlier	Sans objet																				
	Mesure de débit	Sans objet																				
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes																				
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) situés directement sur les pompes																				
	Désodorisation /ventilation	Sans objet																				
	Traitement H2S	Sans objet																				
	Isolement du poste	Sans objet																				
	Présence d'un trop plein	Oui et rejet dans la Vézère																				
	Equipement du trop plein	Sans objet																				
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui																				
	Automatisme	Non																				
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530																				
	Groupe électrogène	Non																				
Sécurité	Clôture / Portail	Non																				
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté, le PR est très accessible.																				
	Accès équipements	Sans difficulté																				
	Eau potable	Oui, compteur d'eau																				
Etat général	Génie Civil	Bon état général apparent																				
	Equipements	Bon état général apparent																				
	Serrurerie	Bon état général apparent																				
Contrôles réglementaires																						
Moyens de levage		Sans objet																				
Installations électriques		Ne sait pas																				
Dispositif d'auto-surveillance		Sans objet																				
Exploitation																						
Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois																				
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique																				
	Fréquence de curage	1 fois par trimestre. Le PR est visuellement « propre ».																				
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique																				
	Espace vert	Sans objet																				

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	D'Agudour (Commune de Voutezac)
	Date visite	12 Mars 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Entretien ouvrage	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Créé en 1998, le PR est en bon état apparent, tant pour le GC que pour les équipements et la tuyauterie.

Le PR serait à sécuriser par la mise en place de barres anti-chute et devrait être clôturé et fermé.

Les écarts relevés entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concernent :

- L'absence de la télésurveillance dans l'inventaire alors qu'elle existe via le SOFREL S530,
- L'absence de la potence fixe dans l'inventaire.

Cela étant, il conviendrait également de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires de niveau (3)
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3),
- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) situés directement sur le refoulement des pompes,
- Le compteur d'eau potable,
- L'absence de barraudage anti-chute.



PR d'Agudour : route d'accès, PR en béton et sa potence, station d'alerte de l'UPEP d'Agudour en bordure de la Vézère



PR d'Agudour : panier dégrilleur, barre de guidage (2x2) et chaîne de relevage (3), vanne (2) et clapet (2), poires de niveau (3)



PR d'Agudour: plaques fontes fermées par un cadenas, compteur d'eau et trop-plein

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	D'Agudour (Commune de Voutezac)
Date visite	12 Mars 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR d'Agudour: Coffret EDF, coffret électrique et horo-compteur (2), télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie télésurveillance, schéma électrique et cahier de relève