



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Stade (St Viance)

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

44,7 m³/h (21,0 m³/h et 23,7 m³/h)

Mise en route

2007



### Situation

Localisation

Poste de relevage situé rue du Stade, en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR du Stade	St Viance	45°12'54" N	1°27'10" E	578556	6458487	530561	2024220

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

### Technique

Nature de la cuve

En béton avec plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Non

Pompage

1+1 - Marque : Grundfos

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (3) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadénassée.

Désodorisation / ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet au fossé

Equipement du trop plein

Sans objet

### Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Oui, MOELLER Easy 400-POW

Télésurveillance

Oui, SOFREL S50

Groupe électrogène

Non

### Sécurité

Clôture / Portail

Oui, portail fermé à clé

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.  
Le PR est équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Non

### Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent

Serrurerie

Bon état apparent

### Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et intervention extérieure

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Stade (St Viance)

#### Date visite

20 février 2020

#### Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

#### En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

### Exploitation

#### Suivi du poste Documentation

##### Fréquence passage

1 fois par mois

##### Cahier de relevé site

Oui dans l'armoire électrique

##### Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

##### Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

#### Entretien

#### ouvrage

##### Espace vert

Sans objet

##### Locaux d'exploitation

Sans objet

##### Equipement

Conforme aux attentes

### Conclusions

Créé en 2007, le PR du Stade est en bon état apparent.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires de niveau (3)
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage '2),
- Le nombre de vannes (3) et de clapets (3) de la chambre de vannes déportée,
- L'automate MOELLER Easy 400-POW,
- Le barreaudage anti-chute.



PR du Stade : route d'accès, clôture et portail fermé à clé



## Audit technique – Poste de relèvement

**Poste de relèvement**

**Du Stade (St Viance)**

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Stade : plaques en aluminium sur le PR et la chambre de vannes fermées par un cadenas, et barres anti-chute sur le PR



PR du Stade : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage '2', poires de niveau (3) et trop-plein



PR du Stade : trop-plein et rejet au fossé



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Stade (St Viance)

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de


CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Stade : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (3)



PR du Stade : coffret EDF, armoire électrique



PR du Stade : télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, et cahier de relève.





## Audit technique – Poste de relèvement

**Poste de relèvement**

**Du Stade (St Viance)**

Date visite

20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR du Stade : automate MOELLER easy 400-POW, schéma électrique et document pompe Grundfos