




Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Rue J.B. Corot (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste


Capacité du poste	94 m³/h (46 m³/h et 48 m³/h)	Mise en route	Non Précisé
-------------------	------------------------------	---------------	-------------



Situation	Localisation	Poste de relevage situé rue Jean-Baptiste Corot, en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :					
		Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X
		PR de la Rue J,B Corot	St Pantaléon de Larche	45°07'46" N 1°24'11" E	574461	6449065	526542 2014755
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.					
Technique	Zone inondable	Non					
	Présence d'un bâtiment	Non					
	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.					
	Dégrillage	Non					
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)					
	Variation de fréquence	Non					
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).					
	Ballon anti béliet	Sans objet					
	Mesure de débit	Sans objet					
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes					
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans le poste sur le refoulement des pompes.					
	Désodorisation /ventilation	Sans objet					
	Traitement H2S	Sans objet					
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet					
	Présence d'un trop plein	No, mais DO sur le réseau					
	Equipement du trop plein	Sans objet					
	Armoire électrique	Oui					
Sécurité	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW					
	Télésurveillance	Non					
	Groupe électrogène	Non					
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé					
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute					
	Accès équipements	Sans difficulté					
	Eau potable	Oui, sans compteur					
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent					
	Equipements	Bon état apparent					
	Serrurerie	Bon état apparent					


Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et pied de potence
Installations électriques	Ne sait pas	

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Rue J.B. Corot (St Pantaléon de Larche)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Le PR de la Rue J.B. Corot (dit Cramier dans l'inventaire) est en bon état apparent.		
Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain.		
Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none">- Le nombre de poires de niveau (2)- Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2),- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,- L'automate EATON Easy 400-POW,- Le pied de potence,- L'absence de barreaudage anti-chute.		



PR de la Rue J.B. Corot : clôture et portail,



PR de la Rue J.B. Corot : plaque en aluminium sur le PR et pied de potence

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De la Rue J.B. Corot (St Pantaléon de Larche)

Date visite


20 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de


CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Rue J.B. Corot : barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (2), poires de niveau (2)



PR de la Rue J.B. Corot : coffret EDF, armoire électrique



PR de la Rue J.B. Corot : automate SIEMENS Logo 24R et cahier derelève



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Rue J.B. Corot (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIEN (06 24 34 59 07)



PR de la Rue J.B. Corot : eau potable, plaque et document pompe Xylem