



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Stade (St Aulaire)

Date visite

13 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

74,4 m³/h (41 m³/h et 33,4 m³/h)

Mise en route

Non précisé



Situation

Localisation

Poste de relevage en bordure d'un chemin carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR du Stade	St Aulaire	45°14'48" N	1°24'33" E	575204	6462071	527177	2027779

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En béton avec capotage cadénassé en fonte sur la cuve de relevage et le DO en tête de PR. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en inox

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (2) directement sur le refoulement des pompes.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Non mais il y a un DO situé en tête du PR qui est accessible par une échelle et qui possède une vanne guillotine manuelle

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Oui, SIEMENS Logo Power

Télésurveillance

Non

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Oui

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Oui mais sans compteur

Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent, sauf la potence fixe qui serait à remplacer ou à abandonner.

Serrurerie

Bon état apparent

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et potence fixe mais qui serait à remplacer

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Stade (St Aulaire)

Date visite

13 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)

Exploitation

Suivi du poste Documentation

Fréquence passage

1 fois par mois

Cahier de relevé site

Oui dans armoire électrique

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans armoire électrique

Entretien

ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR des Briquetteries est en bon état apparent. La potence fixe serait à remplacer ou à abandonner.


Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :

- L'automate SIEMENS,
- Le nombre de poires de niveau (3)
- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) installés sur le refoulement des pompes,
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (2)
- L'absence de barreaudage anti-chute,

Par ailleurs, l'inventaire mentionne la présence d'un trop-plein qui devrait en réalité renommer en « DO en tête du PR » pour mieux coller à la réalité et éviter toute ambiguïté.



PR du Stade : clôture et portail, et plaques en fonte de capotage du PR et du DO en tête du PR



PR du Stade : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Stade (St Aulaire)

Date visite

13 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de


CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR du Stade : pompes, barres de guidage (2x2) et chaîne de relevage (2), vannes (2) et clapets (2)



PR du Stade : Echelle d'accès et DO en tête du PR avec vanne guillotine manuelle



PR du Stade : plaques en fonte du PR cadenassées

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Stade (St Aulaire)

Date visite

13 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR du Stade : coffret EDF et armoire électrique



PR du Stade : coffret EDF, automate SIEMENS Logo Power, schéma électrique et cahier de relève, et batterie télésurveillance





Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Du Stade (St Aulaire)

Date visite

13 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)

PR du Stade : potence fixe (*à remplacer ou à abandonner*) et eau potable