



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Des Pissotes (Allasac)

Date visite

18 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

43,4 m³/h (22,4 m³/h et 21,0 m³/h)

Mise en route

2007



Situation

Localisation

Poste de relevage situé en bordure d'un chemin carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR des Pissotes	Allasac	45°15'45" N	1°28'13" E	580031	6463735	531995	2029484

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

Technique

Nature de la cuve

En béton avec plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas (**le cadenas de la chambre à vannes était HS le jour de la visite et n'a pas permis l'ouverture de celle-ci**). Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en inox

Pompage

1+1 - Marque : Caprari

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en aluminium cadenassée.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet au milieu naturel (fossé)

Equipement du trop plein

Sans objet

Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Non

Télésurveillance

Oui, SOFREL S50

Groupe électrogène

Non

Sécurité

Clôture / Portail

Non

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Oui avec compteur

Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent

Serrurerie

Bon état apparent

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Barres de guidage, potence fixe et intervention extérieure

Installations électriques

Ne sait pas



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Des Pissotes (Allasac)

Date visite

18 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet

Exploitation

Suivi du poste Documentation

Fréquence passage

1 fois par mois

Cahier de relevé site

Oui dans l'armoire électrique

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

Entretien ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions


Créé en 2007, le PR des Pissotes est en bon état apparent.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires (3),
- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (3),
- La potence fixe,
- Le compteur d'eau,
- L'absence de barreaudage anti-chute.



PR des Pissotes : accès au PR, potence fixe, plaques en aluminium de capotage du PR et de la chambre de vannes (*impossible à ouvrir le jour de la visite*)



PR des Pissotes : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3), poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

Des Pissotes (Allassac)

Date visite


18 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de



CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR des Pissotes : Trop-plein avec rejet au fossé



PR des Pissotes : coffret EDF, armoire électrique, télé-surveillance SOFREL S50 et sa batterie



PR des Pissotes : schéma électrique et cahier de relève



PR des Pissotes : eau potable avec compteur, et plaque pompes Caprari