



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Cimetière (Mansac)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

14,1 m<sup>3</sup>/h (6,6 m<sup>3</sup>/h et 7,5 m<sup>3</sup>/h)

Mise en route

2012



### Situation

Localisation

Poste de relevage situé à côté du cimetière, en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR du Cimetière	Mansac	45°10'04" N	1°23'07" E	573151	6453350	525195	2019033

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

### Technique

Nature de la cuve

En polyester avec plaques en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR est équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Oui, panier dégrilleur en inox

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en fonte à ouverture assistée.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Oui, bouche à clé d'isolement du PR

Présence d'un trop plein

Oui et rejet au milieu naturel (fossé)

Equipement du trop plein

Sans objet

### Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Oui, EATON Easy 400-POW

Télésurveillance

Oui, SOFREL S530

Groupe électrogène

Non

### Sécurité

Clôture / Portail

Oui, portillon fermé à clé

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.  
Le PR est équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté

Eau potable

Oui avec compteur

### Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent

Serrurerie

Bon état apparent

### Contrôles réglementaires


Moyens de levage

Sans objet

Barres de guidage et intervention extérieure

Installations électriques

Ne sait pas

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Du Cimetière (Mansac)
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Créé en 2012, le PR du Cimetière est en bon état apparent.  Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de poires (3),</li> <li>- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,</li> <li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (3),</li> <li>- L'automate EATON,</li> <li>- Le compteur d'eau,</li> <li>- Le bouche à clé d'isolement du poste de relevage,</li> <li>- Le barreaudage anti-chute.</li> </ul>		



PR du Cimetière : route d'accès au PR, plaques en polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes, et barres anti-chute



PR du Cimetière : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3), poires de niveau (3)



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Cimetière (Mansac)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par


BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Cimetière : Trop-plein avec rejet au fossé



PR du Cimetière : Chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR du Cimetière : coffret EDF, armoire électrique de commande





## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### Du Cimetière (Mansac)

Date visite


17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR du Cimetière : télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, automate EATON Easy 400-POW, schéma électrique et cahier de relève



PR du Cimetière : bouche à clé d'isolement du poste et eau potable avec compteur d'eau