



## Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Croix de Louradour (Commune de Ste Féréole)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	2x5 m <sup>3</sup> /h	Mise en route	Inconnu
-------------------	-----------------------	---------------	---------



### Situation

Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la Croix de Louradour</td><td>Ste Féréole</td><td>45°13'40" N</td><td>1°34'26" E</td><td>588086</td><td>6459727</td><td>540091</td><td>2025540</td></tr> </tbody> </table>							Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la Croix de Louradour	Ste Féréole	45°13'40" N	1°34'26" E	588086	6459727	540091	2025540
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y																
PR de la Croix de Louradour	Ste Féréole	45°13'40" N	1°34'26" E	588086	6459727	540091	2025540																
Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.																						
Zone inondable	Non																						
Présence d'un bâtiment	Non																						

### Technique


Nature de la cuve	En béton avec plaque en aluminium sur la cuve de relevage fermée par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.
Dégrillage	Oui en inox
Pompage	1+1 - Marque : Xylem (ex Flygt). Les pompes datent de 2009.
Variation de fréquence	Non
Mesure de niveau	Poires de niveau (3)
Ballon anti bélier	Sans objet
Mesure de débit	Sans objet
Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes
Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) installés à l'intérieur du PR sur les tuyauteries de refoulement de chacune des pompes
Désodorisation /ventilation	Sans objet
Traitement H2S	Sans objet
Isolement du poste	Sans objet
Présence d'un trop plein	Oui, avec rejet direct au milieu naturel
Equipement du trop plein	Sans objet

### Installation de commandes

Armoire électrique	Oui
Automatisme	Non
Télésurveillance	Oui, SOFREL S50 et batterie télésurveillance.
Groupe électrogène	Non


### Sécurité

Clôture / Portail	Oui
Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute
Accès équipements	Sans difficulté
Eau potable	Oui avec compteur d'eau

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Croix de Louradour (Commune de Ste Féréole)
	Date visite	4 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)
Etat général	Génie Civil	Bon état général apparent
	Equipements	Bon état général apparent
	Serrurerie	Bon état général apparent
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé en cas de besoin, le PR étant télésurveillé.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Le PR de la Croix de Louradour est en bon état apparent.</p> <p>Le poste serait cependant à sécuriser par la mise en place d'un barreaudage anti-chute.</p> <p>Pas d'écart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis.</p>		



PR de la Croix de Louradour : plaques du PR et du compteur d'eau.



PR de la Croix de Louradour : panier dégrilleur, poires de niveau (3, barres de guidage et chaînes de relevage,)

## Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Croix de Louradour (Commune de Ste Féréole)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR de la Croix de Louradour : vannes (2) et clapets (2) sur les tuyauteries de refoulement et trop-plein



PR de la Croix de Louradour : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50, batterie télésurveillance, schéma électrique et cahier de relève