


	Audit technique – Poste de relèvement								
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Boissellerie (St Aulaire)</b>							
	Date visite	13 février 2020							
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET							
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)							
Caractéristiques principales du poste									
Capacité du poste	3,7 m <sup>3</sup> /h (1,6 m <sup>3</sup> /h et 2,1 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route	Non précisé						
									
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps.							
		Coordonnées GPS :							
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
		PR de la Boissellerie	St Aulaire	45°14'19" N	1°22'47" E	572876	6461224	524854	2026912
Technique	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé par une chaîne et un cadenas							
	Zone inondable	Non							
	Présence d'un bâtiment	Non							
Technique	Nature de la cuve	En béton avec capotage en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.							
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox							
	Pompage	1+1 - Marque : KSB							
	Variation de fréquence	Non							
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).							
	Ballon anti bâlier	Sans objet							
	Mesure de débit	Sans objet							
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes							
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot aluminium fermé par un cadenas.							
	Désodorisation /ventilation	Sans objet							
	Traitement H2S	Sans objet							
	Isolement du poste	Sans objet							
Installation de commandes	Présence d'un trop plein	Oui et rejet au fossé							
	Equipement du trop plein	Sans objet							
Sécurité	Armoire électrique	Oui							
	Automatisme	Non							
	Télésurveillance	Non							
	Groupe électrogène	Non							
Etat général	Clôture / Portail	Oui. Portail fermé par une chaîne et un cadenas							
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute							
	Accès équipements	Sans difficulté							
	Eau potable	Oui avec compteur d'eau							
Contrôles réglementaires									
Moyens de levage		Sans objet	Potence fixe pour relevage pompes et panier dégrilleur. Pas de barres de guidage, seulement relevage avec des chaines						
Installations électriques		Ne sait pas							

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Boissellerie (St Aulaire)</b>
	Date visite	13 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
<b>Suivi du poste</b> <b>Documentation</b>	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans armoire électrique
<b>Entretien ouvrage</b>	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
<p>Le PR de la Boissellerie est en bon état apparent.      Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de poires de niveau (2),</li> <li>- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,</li> <li>- Le barreaudage anti-chute,</li> <li>- Le nombre de trappes en aluminium (2),</li> <li>- Le trop-plein et le rejet au fossé,</li> <li>- L'absence de barres de guidage.</li> </ul>		



PR de la Boissellerie : clôture et portail, barres anti-chute et plaques en aluminium de capotage du PR et de la chambre de vannes



PR de la Boissellerie : panier dégrilleur, chaines de relevage (3), poires de niveau (2)

Audit technique – Poste de relèvement	
<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Boissellerie (St Aulaire)</b>
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON (06 16 24 03 52)



PR de la Boissellerie : Trop-plein et chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2)



PR de la Boissellerie : coffret EDF, armoire électrique, schéma électrique et cahier de relève



PR de la Boissellerie : potence fixe et eau potable (compteur)