

	Audit technique – Poste de relèvement	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Rue Principale (Mansac)</b>
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	25,9 m <sup>3</sup> /h (13,7 m <sup>3</sup> /h et 12,2 m <sup>3</sup> /h)	Mise en route	12/12/2005
-------------------	---	---------------	------------



<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage situé le long de la D39, en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :
	Désignation	Lambert 93 X
	Commune	Lambert 93 Y
	GPS	Lambert II étendue X
<b>Technique</b>	PR de la rue Principale	Lambert II étendue Y
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé
	Zone inondable	Non
	Présence d'un bâtiment	Non
	Nature de la cuve	En polyester avec plaques en polyester sur la cuve de relevage fermée par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.
	Dégrillage	Non
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)
	Variation de fréquence	Non
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).
	Ballon anti bâlier	Sans objet
	Mesure de débit	Sans objet
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) directement sur le refoulement des 2 pompes.
<b>Installation de commandes</b>	Désodorisation /ventilation	Sans objet
	Traitement H2S	Sans objet
	Isolement du poste	Sans objet
	Présence d'un trop plein	Non
<b>Sécurité</b>	Equipement du trop plein	Sans objet
	Armoire électrique	Oui
	Automatisme	Non
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50
<b>Etat général</b>	Groupe électrogène	Non
	Clôture / Portail	Oui, portillon fermé à clé
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute
	Accès équipements	Sans difficulté car le PR dispose d'une échelle interne et d'une plateforme pour intervenir dans le PR
<b>Contrôles réglementaires</b>		
Moyens de levage	Sans objet	Barre de guidage et potence fixe dans le poste
Installations électriques	Ne sait pas	

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Rue Principale (Mansac)</b>
	Date visite	17 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
<b>Exploitation</b>		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
Créé en 2005, le PR de la Rue Principale est en bon état apparent.		
Le seul écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne le trop-plein mentionné dans l'inventaire et qui n'existe pas dans la réalité. Il conviendrait également de rajouter dans l'inventaire : <ul style="list-style-type: none"><li>- Le nombre de poires (3),</li><li>- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) sur le refoulement des 2 pompes,</li><li>- Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (2),</li><li>- L'échelle d'accès interne et sa plateforme,</li><li>- La potence dans le PR</li><li>- L'absence de barreaudage anti-chute.</li></ul>		



PR de la Rue Principale : route d'accès au PR, clôture et portillon, plaque en polyester de capotage du PR



PR de la Rue Principale : échelle et plateforme interne – potence interne

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Rue Principale (Mansac)
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Rue Principale : barres de guidage(2x2) et chaines de relevage (2). Vannes (2) et clapets (2) sur refoulement des pompes et poires de niveau (3)



PR de la Rue Principale : coffret EDF, armoire électrique



PR de la Rue Principale : télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, cahier de relève et schéma électrique

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De la Rue Principale (Mansac)</b>
Date visite	17 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Rue Principale : eau potable avec compteur