



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### De La Rochette (Cublac)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

### Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste

21,7 m<sup>3</sup>/h (11,5 m<sup>3</sup>/h et 10,2 m<sup>3</sup>/h)

Mise en route

8/02/2006



### Situation

Localisation

Poste de relevage situé en bordure d'une route goudronnée et carrossable en tout temps.

Coordonnées GPS :

Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
PR de la Rochette	Cublac	45°08'41" N	1°19'14" E	568013	6450896	520072	2016534

Facilité d'accès

Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.

Zone inondable

Non

Présence d'un bâtiment

Non

### Technique

Nature de la cuve

En béton avec plaques en fonte verrouillées sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.

Dégrillage

Non

Pompage

1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)

Variation de fréquence

Non

Mesure de niveau

Poires de niveau (3).

Ballon anti béliet

Sans objet

Mesure de débit

Sans objet

Temps fonctionnement

Horo-compteur sur chacune des pompes

Chambre à vannes

Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par une plaque en fonte.

Désodorisation /ventilation

Sans objet

Traitement H2S

Sans objet

Isolement du poste

Sans objet

Présence d'un trop plein

Oui et rejet au milieu naturel (ruisseau)

Equipement du trop plein

Sans objet

### Installation de commandes

Armoire électrique

Oui

Automatisme

Non

Télésurveillance

Oui, SOFREL S50

Groupe électrogène

Non

### Sécurité

Clôture / Portail

Non

Accès aux ouvrages

Sans difficulté le PR est très accessible.  
Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute

Accès équipements

Sans difficulté *mais les plaques en fonte sont très lourdes et n'ont pas d'ouverture assistée.*

Eau potable

Oui avec compteur

### Etat général

Génie Civil

Bon état apparent

Equipements

Bon état apparent

Serrurerie

Bon état apparent

### Contrôles réglementaires

Moyens de lavage

Sans objet

Barres de guidage et Intervention extérieure

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

De La Rochette (Cublac)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)

### Exploitation

#### Suivi du poste Documentation

Fréquence passage

1 fois par mois

Cahier de relevé site

Oui dans l'armoire électrique

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans l'armoire électrique

#### Entretien

#### ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

### Conclusions

Créé en 2006, le PR dz la Rochette est en bon état apparent.

Le seul écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne l'absence de vanne dans l'inventaire alors qu'il y a 3 vannes dans la chambre à vannes.

Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires (3),
- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et le nombre de chaines de relevage (2),
- L'absence de barreaudage anti-chute.



PR de la Rochette : accès au PR, plaques en fonte verrouillées de capotage du PR et de la chambre de vannes



PR de la Rochette : barres de guidage(2x2) et chaines de relevage (2), poires de niveau (3)



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### De La Rochette (Cublac)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Rochette : Trop-plein avec rejet au ruisseau



PR de la Rochette : chambre de vannes avec vannes (3) et clapets (2) – robinet eau potable



PR de la Rochette : coffret EDF, armoire électrique de commande



## Audit technique – Poste de relèvement

### Poste de relèvement

### De La Rochette (Cublac)

Date visite

17 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (06 16 24 42 27)



PR de la Rochette : télésurveillance SOFREL S50 et sa batterie, schéma électrique et cahier de relève



PR de la Rochette : eau potable avec compteur