



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la ZA du Colombier (Commune de Ste Féréole)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	1x2,7m ³ /h (P 2) - Débit non précisé pour P 1	Mise en route	2002
-------------------	---	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u>							
		Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
		PR de la ZA du Colombier	Ste Féréole	45°13'54" N	1°35'44" E	589794	6460128	541797	2025956
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé							
	Zone inondable	Non							
	Présence d'un bâtiment	Non							
Technique	Nature de la cuve	En polyester avec capot en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.							
	Dégrillage	Non							
	Pompage	1+1 - Marque : Xylem (ex Flygt)							
	Variation de fréquence	Non							
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3)							
	Ballon anti béliet	Sans objet							
	Mesure de débit	Sans objet							
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes							
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en polyester.							
	Désodorisation /ventilation	Sans objet							
	Traitement H2S	Sans objet							
	Isolement du poste	Sans objet							
	Présence d'un trop plein	Non, le trop-plein a été bouché							
	Equipement du trop plein	Sans objet							
Installation de commandes	Armoire électrique	Oui							
	Automatisme	Non							
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S50 et batterie télésurveillance A noter qu'il n'y avait pas de modem sur la télétransmission le jour de la visite							
	Groupe électrogène	Non							
Sécurité	Clôture / Portail	Oui							
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de de barres anti-chute							
	Accès équipements	Sans difficulté							
	Eau potable	Oui et compteur							



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De la ZA du Colombier (Commune de Ste Féréole)

Date visite

4 décembre 2019

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)

Etat général

Génie Civil

Bon état général apparent malgré la collecte d'effluents « gras ».

Equipements

Bon état général apparent

Serrurerie

Bon état général apparent

Contrôles réglementaires

Moyens de levage

Sans objet

Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, palan mobile)

Installations électriques

Ne sait pas

Dispositif d'auto-surveillance

Sans objet

Exploitation

Suivi du poste

Fréquence passage

1 fois par mois

Documentation

Cahier de relevé site

Non

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé en cas de besoin, le PR étant télésurveillé.

Schéma électrique

Non

Entretien

ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Créé en 2002, le PR est en relativement bon état apparent, mais a un aspect visuel médiocre lié à la qualité des rejets collectés (présence de graisses flottantes et sur les poires de niveau. Le poste serait cependant à sécuriser par la mise en place d'un barreaudage anti-chute.

Hormis l'absence désormais du trop-plein qui a été bouché, il n'y a pas d'écart avec l'inventaire des équipements « assainissement ».



PR de la ZA du Colombier : clôture, portillon et capotage polyester du PR et de la chambre de vannes.




PR de la ZA du Colombier : barres de guidage et chaînes de relevage, poires de niveau (3) et trop-plein bouché

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la ZA du Colombier (Commune de Ste Féréole)
Date visite	4 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Rémy DELFOUR (0616244227)



PR de la ZA du Colombier : Chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)



PR de la ZA du Colombier : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S50, batterie télésurveillance