

	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	De la Gautherie (Malemort)														
	Date visite	19 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	12,2 m ³ /h (2x6,1 m ³ /h)	Mise en route 2009														
																
Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la Gautherie</td><td>Malemort</td><td>45°10'16" N</td><td>1°33'49" E</td><td>587165</td><td>6453449</td><td>539221</td><td>2019249</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la Gautherie	Malemort	45°10'16" N	1°33'49" E	587165	6453449
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
PR de la Gautherie	Malemort	45°10'16" N	1°33'49" E	587165	6453449	539221	2019249									
Facilité d'accès																
Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.																
Technique	Nature de la cuve	Zone inondable														
		Non														
		Présence d'un bâtiment														
		Non														
		En béton avec capotage verrouillé en fonte sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR est équipé de barres anti-chute.														
		Dégrillage														
		Non														
		Pompage														
		1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)														
		Variation de fréquence														
		Non														
		Mesure de niveau														
		Poires de niveau (3).														
Installations de commandes	Armoire électrique	Ballon anti bâlier														
		Sans objet														
		Mesure de débit														
		Sans objet														
Sécurité	Chambre à vannes	Temps fonctionnement														
		Horo-compteur sur chacune des pompes														
		Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en fonte verrouillé.														
		Désodorisation /ventilation														
		Sans objet														
		Traitement H2S														
		Sans objet														
		Isolement du poste														
		Sans objet														
		Présence d'un trop plein														
Etat général	Equipement du trop plein	Oui et rejet dans le ruisseau des Saulières affluent de la Corrèze														
		Sans objet														
		Sans objet														
		Sans objet														
Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure														
Installations électriques	Ne sait pas															
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet															

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Gautherie (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Exploitation

Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes

Conclusions

Créé en 2009, le PR de La Gautherie est en bon état apparent.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Toutefois, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :

- Le nombre de poires de niveau (3)
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (2)
- Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée,
- Le barraudage anti-chute.



PR de la Gautherie : route d'accès au PR



PR de la Gautherie : plaques en fonte du PR et de la chambre de vannes, barres anti-chute

Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	De la Gautherie (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Gautherie : barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (2), poires de niveau (3)



PR de la Gautherie : rejet du trop-plein au ruisseau des Saulières





PR de la Gautherie : Chambre de vannes avec vannes (2) et clapets (2)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Gautherie (Malemort)
Date visite	19 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Gautherie : coffret EDF, armoire électrique, télésurveillance SOFREL S510 et sa batterie



PR de la Gautherie : schéma électrique, cahier de relève et document pompes Xylem