② ご請求明細

サービス作業報告書

No. 2-77295

2021 年 08 月 12 日

下記の通り、作業した事を認める。(フルネーム)

御担当者 氏名 ALJHON D AÑUNUEVO ㊞

作業区分	1 出張作業	2 出張納品	3 社内作業
有無区分	1 受注	2 有償	3 無償

指図書No・対策No ～

訪問先会社名	(コードNo)	所属部署	
PRICON MICROELECTRONICS, INC. 殿		御担当者	MR. ARNOLD MARTINES 様
請求先会社名	(コードNo)	所属部署	
Ditto 殿		御担当者	様

出張区域: PHILIPPINES 都道府県 CABUYAO 市 LAGUNA 郡市区町

コードNo.	作業担当	営業担当
00124	LIBRANDA R.	YAMASHITA K.

機種	製造番号	製造年月日
SC-70DL	18024254-0010	2019年 01 月 日

作業内容 再訪問 機種区分 機種 CHECKING / FIXING

- TRAVERSE ROBOT ALARM INVALID PROGRAM DATA AFTER FINISHED LOADING
- CHECKING AND TROUBLE SHOOTING IT WAS FOUND E-TOUCH MONITOR DEFECTIVE
- TEMPORARY REPLACED E-TOUCH MONITOR FROM YUSHIN JIG YSEP-C04
- INSTALLED PROGRAM, CONDUCT MOLD CLOSE/MOLD OPEN INTERLOCK CHECKING - OK, CONFIRMATION SIGNAL CHECK - OK, DESCENT PROHIBIT SET-UP TO 0.0, 60 & 700mm
- TRIAL CYCLE - OK, NOW IN AUTOMATIC MODE OPERATION

結果 THE APPEARANCE IS SEEN

見積りNo. 無償理由

MEMO

NOTE: E-TOUCH MONITOR FOR REPAIR

使用部品内訳 払出部門 00198

受払	No.	部品コードNo.	品名	型式	数量	単価	金額
無	1						
無	2						
無	3						
無	4						
無	5						
無	6						
無	7						
無	8						
無	9						
無	10						
無	11						
無	12						
無	13						
無	14						
無	15						

Emailed AUG 13 2021

売上日	納品書No.	D%	合計金額
/			

通知No.	
指図No.	
受注No.	

260113

作業料金内訳

基本料金	
部品料金	
出張料金	JPY ¥5,000
作業料金	JPY ¥12,000
小計	
消費税	
合計金額	JPY ¥17,000

作業開始時間	13	時 00	分	
作業終了時間	15	時 00	分	
作業外時間	▲ -	時間 -	分	
作業時間	2	時間 00	分	

YUSHIN 株式会社ユーシン精機