

Reporte Operativo

Proyecto: TMQ

Generado: 10/06/2026 00:49

Caminamiento

Tipo de Actividad: CAM
Folio: edb1c84f-8ce4
Frente: F1
Responsable: Miguel Ángel Olvera Pérez
PK: 0+000

Datos de la Actividad

Fecha de Creacion: 2026-06-03T15:00:00
Fecha de Finalizacion: 04/06/2026 01:48
Creado por: Miguel Ángel Olvera Pérez
Municipio: Azcapotzalco
Estado: Ciudad de México
Colonia: instalacion del sindicato de ferrocarrileros

Clasificacion

Subcategoría: Verificación de DDV
Propósito:
Afectación a instalaciones
Temas Tratados: Afectación a instalaciones
Asistentes / Involucrados: ATTRAPI, Vinculación
Resultado: Actividad realizada conforme al programa

Desarrollo / Notas

:
Actividad: Caminamiento | Subcategoría: Verificación de DDV | Propósito: Afectación a instalaciones | Temas: Afectación a instalaciones | Resultado: Actividad realizada conforme al programa

Evidencias (13)

- 1. [PHOTO] Sin descripcion
Subido: 04/06/2026 01:42
- 2. [PHOTO] Sin descripcion
Subido: 10/06/2026 00:30
- 3. [PHOTO] Sin descripcion
Subido: 10/06/2026 00:37
- 4. [PHOTO] Sin descripcion
Subido: 04/06/2026 01:42
- 5. [PHOTO] Sin descripcion
Subido: 10/06/2026 00:27
- 6. [PHOTO] Sin descripcion

- Subido: 10/06/2026 00:25

7. [PHOTO] Sin descripcion

Subido: 10/06/2026 00:29
8. [PHOTO] Sin descripcion

Subido: 04/06/2026 01:42
9. [PDF] Reporte operativo generado automaticamente

Subido: 10/06/2026 00:48
10. [PHOTO] Sin descripcion

Subido: 04/06/2026 01:42
11. [PHOTO] Sin descripcion

Subido: 10/06/2026 00:38
12. [PHOTO] afwctacion a las instalaciones.

Subido: 04/06/2026 01:47
13. [PHOTO] Sin descripcion

Subido: 04/06/2026 01:42

Elaboro

Reviso / Aprobo

Reporte generado automaticamente por SAO - 10/06/2026 00:49
UUID: edb1c84f-8ce4-484a-a0b1-c7aad26051d9