




INFORMACIÓN DE LA UNIDAD			
No. Trailer / Contenedor	THLKDJ	No. Sello	AS9852
Operador	Carlos Mendoza	Fecha y Hora	25/5/2026, 5:00:00 p.m.
Odómetro	—	Ubicación	Yard B - El Paso
Sello Alta Seguridad	Sí	Sello Verificado	Sí

19 Bueno	1 Malo	0 Pendiente
-------------	-----------	----------------

REVISIÓN DE 20 PUNTOS			
#	Punto de Inspección	Estado	Falla Reportada
1	Defensa	BUENO	
2	Llantas y Rines (Tractor y Remolque)	BUENO	
3	Piso (Tractor)	BUENO	
4	Tanques de Diesel	BUENO	
5	Compartimentos del interior de la cabina, dormitorio, puertas y compartimentos de herramientas, sección de pasajero y techo	BUENO	
6	Tanques de Aire	BUENO	
7	Chasis y Área de la Quinta Rueda	BUENO	
8	Ejes de Transmisión	BUENO	
9	Escape	BUENO	
10	Motor / Caja de la Batería / Caja y Filtros de Aire	BUENO	
11	Base del Remolque (Outside / Under Carriage)	BUENO	
12	Puertas Exteriores e Interiores	BUENO	
13	Pared Lateral Derecha	BUENO	
14	Techos Interno y Externo	MALO	Techo interior sucio o dañado
15	Pared Frontal	BUENO	
16	Pared Lateral Izquierda	BUENO	
17	Piso Interior	BUENO	
18	Eje o Placa del Patín	BUENO	
19	Unidad de Refrigeración	BUENO	
20	Limpieza Interior de la Caja / Trailer (Plantas, hierbas, animales, insectos, roedores)	BUENO	




DETALLE DE FALLAS



14. Techos Interno y Externo

Techo interior sucio o dañado

FOTO DEL SELLO



GUARDIA

Luis Mejia

Firmado: 26/5/2026, 11:06:22 a.m.

AUDITOR

—

No firmado