

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD			
No. Trailer / Contenedor	T123456	No. Sello	S123456
Operador	Carlos Mendoza	Fecha y Hora	1/6/2026, 1:27:00 a.m.
Odómetro	—	Ubicación	Yard A - Laredo
Sello Alta Seguridad	Sí	Sello Verificado	Sí

15 Bueno	5 Malo	0 Pendiente
--------------------	------------------	-----------------------

REVISIÓN DE 20 PUNTOS			
#	Punto de Inspección	Estado	Falla Reportada
1	Defensa	BUENO	
2	Llantas y Rines (Tractor y Remolque)	MALO	Llanta desgastada o lisa
3	Piso (Tractor)	BUENO	
4	Tanques de Diesel	BUENO	
5	Compartimentos del interior de la cabina, dormitorio, puertas y compartimentos de herramientas, sección de pasajero y techo	BUENO	
6	Tanques de Aire	MALO	Válvula de drenaje dañada
7	Chasis y Área de la Quinta Rueda	BUENO	
8	Ejes de Transmisión	MALO	Fuga de grasa
9	Escape	BUENO	
10	Motor / Caja de la Batería / Caja y Filtros de Aire	BUENO	
11	Base del Remolque (Outside / Under Carriage)	BUENO	
12	Puertas Exteriores e Interiores	BUENO	
13	Pared Lateral Derecha	MALO	Corrosión o óxido
14	Techos Interno y Externo	BUENO	
15	Pared Frontal	BUENO	
16	Pared Lateral Izquierda	MALO	Corrosión o óxido
17	Piso Interior	BUENO	
18	Eje o Placa del Patín	BUENO	
19	Unidad de Refrigeración	BUENO	
20	Limpieza Interior de la Caja / Trailer (Plantas, hierbas, animales, insectos, roedores)	BUENO	

DETALLE DE FALLAS



2. Llantas y Rines (Tractor y Remolque)

Llanta desgastada o lisa



6. Tanques de Aire

Válvula de drenaje dañada



8. Ejes de Transmisión

Fuga de grasa



13. Pared Lateral Derecha

Corrosión o óxido



16. Pared Lateral Izquierda

Corrosión o óxido

FOTO DEL SELLO



GUARDIA



Carlos Mendoza

Firmado: 31/5/2026, 6:29:03 p.m.

AUDITOR

—

No firmado