

سادساً :-

- 1- يتم احضار واقع حال المركبة من دائرة الترخيص والسواقين تبين تفاصيل المركبة ويرفق مع التقرير
 - 2- يتم اخذ صور للمركبة بشكل واضح تفصل وتوضح حالة المركبة ولا يقل عن عشر صور واضحة ومفصلة للجوانب والغرفة الداخلية والاطارات والشخصيات ان امكن ورقم المركبة والشخصي وترسل لدائرة التنفيذ بواسطة الاميل المعتمد
 - 3- يتم وضع نسخة من التقرير على تابلو المركبة في الكراج او الاشارة الى وجود تقرير على موقع المزادات الالكترونية
 - 4- في حال عدم التمكن من تعبئة اي من البيانات اعلاه تبين السبب وهذه خبرتنا مقدما لمساعدتكم تقريرنا هذا على ضوء المهمة التي اوكلتمونا ايها
 - 5- مدة الفحص 24 ساعة من تاريخ خروج المركبة من ساحة الحجز
- الخبير الفني
محمد علي محمد حسينات
المعتمد لدى دائرة شؤون الخبر في وزارة العدل اربد ايدون دبلوم هندسة ميكانيك صاحب
كراج في المدينة الصناعية
خلف شركة تويوتا

| SCANNED

افصاح خطي

بناء على القرار المتخذ في القضية التنفيذية
الحقوقية رقم (16374 / 2023) المتضمن انتخابنا
خبيرا فنيا فأنني افصح عن عدم وجود أي ظرف أو
اسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادتي واستقلالي
عن أي من اطراف الدعوى أو وكلانهم أو الهيئة
الحاكمة وفقا لاحكام المادة (3/83) من قانون اصول
المحاكم المدنية .
مع الاحترام

SCANNED