

تقرير خبرة وصف وتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم 2024/7706

دائرة التنفيذ : الزرقاء

بناء على القرار المتخذ من قبل عطفة الهيئة الحاكمة الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً في القضية اعلاه لتقدير قيمة المركبة وبعد اجراء الفحص الفني على المركبة الموجودة بمساحة حجز الامن العام - ماركا 2 بتاريخ الفحص الحسي 2026/07/06

اولاً : بيانات المركبة ومواصفاتها وحسب واقع الحال الصادر عن ادارة الترخيص والمواقين.



نوع المركبة والصنف	CHANGAN - E STAR
رقم اللوحة والصنف	37-58733 خصوصي
رقم الشاسي	LS6A3E035NB444918
رقم المحرك	*****
سعة المحرك	*****
نوع الوقود	كسهرباء
الموديل	2022
لون المركبة	ابيض
ناقل الحركة - عدد الابواب	اوتوماتيك - 4 ابواب
رخصة الاستخدام - والترخيص	غير موجودة الترخيص لغاية 2024/08/01
رقم التسجيل	1331237100

المختبر الفني للمركبات
يؤن هاني البدور
مستند لدى وزارة العمل
079 15 15 309

ثانيا:- الكشف الفني على المركبة: وصف حال المركبة :

ضربة في الطمبون الامامي + كسر في السبويلر السفلي ، ضربة في الطمبون الخلفي. الغرفة الداخلية - تعذر فحص الكراسي لوجود كفر حماية + عظمة ستيرنج غير موجودة فياش كهرباء وسوتش تشفير غير موجودات.

ملاحظات اضافية
ضربات بودي ونقور على كامل جسم المركبة .
المفتاح غير موجود - المركبة مفتوحة وشباك امامي يسار مفتوح.
الكاوتشوك وسط + لا يوجد هواء.

ثالثا:- فحص الميكانيك والشاصيات

فحص الماتور	تعذر الفحص المفتاح غير موجود.
فحص الجير	تعذر الفحص المفتاح غير موجود.
البكس واكسات	تعذر الفحص المفتاح غير موجود.
الشصيات	تعذر الفحص المركبة داخل ساحة حجز + ملتسقة بالمركبات المجاورة + هابطة على الارض.

وبناء على ما ورد وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأنني اقدر قيمة
المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره .

(7000) سبعة الاف دينار.

المختبر الفني للمركبات
يوسف هباني البسود
مسند لدى المحاكم الامنية وسجل لدى وزارة العدل
878 15 19 324



أقر واعلن حيادتي واستقلالي وانه لا يوجد اي علاقة تربطني بأي من اطراف الدعوى من شأنها اثاره الشكوك بيني وبين الاطراف المدعية او وكلائهم او الهيئة الحاكمة الموقرة

ملاحظة : الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزداد العلني سياسة استخدام البند (12) والذي يشير الى رقم الشاسي ورقم المحرك كما ورد في مشروعات ادارة السبيل المرفقة مع التقرير وهي مسؤولية ادارة الترخيص

تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تتضمن وزارة العدل او دوائر التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة (والمزاود هو المسؤول) عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتطقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاوده.

موقع تواجد المركبة للمشاهدة والمعاينة في الحجز المذكور في الصفحة الاولى
واخلي مسؤوليتي من فحص المحرك والجير لمنضاً من التشغيل والمسير بالمركبة
وفحص الشاصيات او عيب مخفي لتعذر الفك والفرط وعدم وجود جورة او جك
لرفع المركبة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز الفرط والفك بها لغايات
الفحص الدقيق ولتوئها من الارض ولضيق المكان

وهذه خبرتي بكل امارة واخلاص

الخبير الفني

يَسْرُنْ هِيَانِي اَلْبَيْسُودُو



