

الخبير نمر الكرزون

الخبير الفني : نمر عبدالسلام محمود الكرزون تلفون - 0798324437

لدى محكمة تنفيذ عمان الموقرة

سعادة القاضي / محمد الدرابيع المحترم

رقم الدوى : 2024 / 41048


الموضوع :- تقرير خبرة

إشارة الى الموضوع اعلاه وبناءا على قرار محكمتكم الموقرة بـتتخابي خبيرا لإجراء الخبرة الفنية في الدعوى التنفيذيه المرقومه اعلاه لتقدير قيمة المركبه موضوع القضييه نوع هونداي ابونيك انتقلت الى مكان تواجد المركبه في كراج الحجز (ساحة حجز الامن العام / العدالة) وتم اجراء الفحص الفني الدقيق للمركبة وتبين ما يلي :-

اولا : معلومات المركبة :

رقم المركبة	48 - 49534
نوع المركبة	هونداي ابونيك
سنة الصنع	2019
صفة الاستعمال	ركوب
رقم الشاصي	KMHC65LC2KU108030
نوع الوقود	بنزين + كهرباء
الناقل	اوتوماتيك
رقم المحرك	G4LMJU084290
سعة المحرك	1600 CC
انتهاء الترخيص	28 / 5 / 2023

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون



الخبير نمر الكرزون

ثانيا : واقع حال المركبة :

حالة وإضافات ومواصفات المركبة حسب ما تم مشاهدته :

- اوثوماتيك
- سنتر لوك
- كوندشن
- زجاج كهرباء
- مرآة كهرباء
- جنط حديد
- فرش قماش
- شاشة

فحص البدوي والاطارات وفقا لواقع الحال :

- 1- الغطاء الامامي + فصالات مضروب
- 2- جناح امامي يمين + شمال مضروب
- 3- واجهة امامية كاملة مضروبة
- 4- طمبون امامي كامل + جسر مضروب
- 5- طقم رودرات مع مراوح مضروب
- 6- مطرة مساحات مضروب
- 7- مطرة راجع مضروب
- 8- لينمو مضروب
- 9- ضوء امامي شمال + يمين مضروب
- 10- شل امامي مضروب
- 11- شبك مساحات مضروب
- 12- بطاقات وحل شمال + يمين مضروب
- 13- قواعد محرك كاملة مضروب
- 14- فلتر هواء مضروب
- 15- الايربك كامل مضروب
- 16- هوابات تابلو مضروب
- 17- طفرة ستيرنج + الايربك مضروب
- 18- طرمبة ماء مضروبة
- 19- طرمبة انفينتر مضروبة
- 20- زجاج امامي مضروب
- 21- علبة فيوزات مضروبة
- 22- قواعد انفينتر مضروب
- 23- تابلو مع جيبه مضروب

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون

عمر

الخبير نمر الكرزون

- 24- جنط امامي حديد مضروب
- 25- جنلة امامية مضروبة
- 26- ضوم شمال + يمين مضروب
- 27- حمالة ظمبون خلفي شمال مضروب
- 28- طاسة عجل عدد 2 مضروب

فحص الشاصي

الشاصي الامامي اليمين : مضروب
الشاصي الامامي شمال : مضروب
الشاصي الخلفي اليمين : جيد قصعة
الشاصي الخلفي شمال : جيد قصعة
المحرك : لم يتم فحصه
الجير : لم يتم فحصه
البكرس / الاكسات : لم يتم فحصه
ملاحظات البودي : يوجد ضربة في مقمة السيارة وضربة خلفية على الجناح الخلفي شمال والمرش الشمال .
الملاحظات : تم فحص المركبة حسب الامكانيات المحدودة نون رافعة او حفرة وهذه يعني لم يتم التأكد من اسفل المركبة بالمطلق بسبب وجود بطائن يصعب فكها وهذه خبرتي .

- لا يوجد اي اسباب من شأنها التأثير حول حيادية واستقلالي عن اي طرف من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة عن اعدادي لتقرير الخبره .

ثالثا : الاسس المتبعة في اعداد التقرير :

- 1- الخبرة العملية في هذا المجال .
- 2- الكشف الحسي على المركبة .
- 3- البيانات التي تم الاعتماد عليها والمحفوظة في ملف الدعوى لدى المحكمة الموقرة .
- 4- مراجعة مراكز البيع .
- 5- واقع حال المركبة .

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون

ع ك ر ز

الخبير نمر الكرزون

بناءً على ما تقدم وحسب خبرتي وواقع حال المركبة فأنني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره 6000 سنت آلاف دينار لبناني .

ملاحظات :

- بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند 12 الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقه بالتقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص .
- ان جميع الاموال المعروضه للبيع في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات او المعلومات او التفاصيل في تقرير الخبير (المزاود هو المسؤول) عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقه بالمركبه المعروضه للبيع والاطلاع عليها قبل المزاوده .
- اخلي مسؤوليتي من اي قص او عيب مخفي بالمركبه لتعذر الفك والفرط والفحص بدقه كون المركبه تعد اموال محجوزه ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

أتمنى أن أكون قد وفقت في أداء المهمة الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،،

حرر بتاريخ : 2026 / 6 / 14

الخبير نمر الكرزون

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون



بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم إدارة ترخيص السواقين والمرء

الرقم : 7/48/إدارة ترخيص السواقين والمرء
التاريخ : 2026/06/10

محكمة بداية عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2024/41048 تاريخ الكتاب 10/6/2026

- 1- أبين بانه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً

واقبلوا الاحترام

السيد المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

الراعي محمد الهادي



المركبات المسجلة للمركبة

رقم التسجيل	رقم القرحه	الصفه	نوع القرحه	نوع المركبة	لون	مواعيل	انتهاء الترخيص	رقم صوره	رقم الترخيص
133063738	48-49534	مركبات	مركبات	مركبات	الوانى سلكه	2019	28/05/2023	GLEJU004290	KMHCB5LC2KUL00030
سنة التسجيل	بذ الترخيص	عدد الابواب	نوع مبدل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سنة الصوره	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص
لوريه ج	4	الترموه	PM 1:54:33 5/29/2022	مركز	1600	مركبات	مركبات	مركبات	مركبات

معلومات المالك و المالكين او وجد

الاسم	الطوال	رقم الترخيص
محمد حمد فهد عبد الفتاح الملايكة	779485178 -	9971023811

معلومات الملكية على المركبة

رقم المالك	الاسم	رقم سند المالك	تاريخ المالك	قيمة سند المالك	مركز المالك
محمد حمد فهد عبد الفتاح الملايكة	الملكيات المتغيرة المالك	50348	02/06/2021	22896	عمان (107)

لا يوجد حجزات على المركبة

لا يوجد حجزات على رخصة المركبة

للمركبة على صورية

رقم التسجيل	جهة الترخيص	تاريخ الترخيص
133063738	الهيئة العامة	PM 3:44:17 11/21/2024

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المعلقة الأردنية الهاشمية - عمان

عمان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 - 4892285 الفاكس الإلكتروني 4892285 www.dta.gov.jo