

(تصحيح خطأ) تقرير وضع يد

(ورد بتقريرنا السابق خطأ بإسم المالك وخطأ اخر بمساحة القطعة لذا نعيد تقريرنا السابق بعد تصحيحه وذلك على النحو التالي)

بناء على انتخابنا خبراء لدى محكمة صلح حقوق عين الباشا في القضية التنفيذية إنبات رقم 79 / 2025 المتعلقة بقطعة الأرض (105) حوض رقم (3) أم سندیانه قرية أم الدنانير من أراضي شمال عمان ولقد خلفنا اليمين القانونية أمام هيئة الغاضي " مراد بك أبو دعيح " وبعد ان افهمنا المهمة الموكلة الينا وهي :

- اجراء معاملة الخبرة على حصص المحكوم عليه المتمثلة بقطعة الأرض (105) حوض رقم (3) أم سندیانه قرية أم الدنانير من أراضي شمال عمان. وذلك لـ :
- تقدير قيمة حصص المحكوم عليه في ذلك العقار ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً وبيان ما عليها من منشآت .
- تقدير قيمة تلك المنشآت وتصويرها فوتوغرافياً وبيان شأغلبه وصفتهم بالأشغال .

وقد عرضت المحكمة الموقرة علينا اسماء اطراف الدعوى ووكلائها ونفصح نحن الخبراء للواقعين ادعاءاته لا يوجد أي علاقة أو ظروف أو أسباب من شأنها ان تؤثر على حيادتنا واننا مستقلون عن أي طرف من اطراف الدعوى أو وكلاتهم أو الهيئة الحاكمة الموقرة.

ثم توجهنا برقمه سامور التنفيذ ووكيل المحكوم له والقوة الجبرية الى مواقع القطعة موضوع الدعوى وعند وصولنا ووقوفنا على حدودها تبين لنا ما يلي :

اولاً : تنطبق المخططات وواقع القطعة تمام الانطباق وتبلغ مساحتها " 2004.94 م² حسب سند التسجيل الصادر بتاريخ 16 / 10 / 2025 وهي ملوكة للسيد نادر زهدي درويش هارون - كاملاً .



ثانياً : القطعة من النوع المالك خارج حدود البلديات ضمن منطقة أم الدنانير ومنظمة " زراعي خارج التنظيم (سقي) " .

ثالثاً : تقع القطعة الشرق من مدرسة أم سندیانه المخططة وعلى بعد 600م تقريبا

رابعا : القطعة مستطيلة الشكل تقريبا وتقع على شارع تنظيمي جزء منه معبد من الجهة الشمالية

خامساً : مقام على القطعة بناء من الطوب والدك الإسمنتي مؤلف من ثلاثة طوابق وروف .

وزارة العدل

مديرية الشؤون

1. الطابق الارضي : مساحته (2م24) عبارة كراج سيارة يقع عند الزاوية الشمالية الغربية للبناء + غرفة مضخات مساحتها (2م9) تقع عند الزاوية الجنوبية الغربية للبناء . والأرضيات مبلطة بلاط موزاييك الجدران والسقف دهان عادي آمنشن .

2. الطابق الاول : مساحته (2م105) عبارة عن (بركة سباحة مساحتها 2م18 حولها ساحات مبلطة بالسيراميك بمساحة 2م87)

3. الطابق الثاني : مساحته (2م150) يتألف من من صالة على شكل حرف L وغرفة معيشة وغرفتين نوم واحدة منها ماستر ومطبخ وحمامين واحد ضمن غرفة الماستر وترس مستوف مبلط بلاط موزاييك يحيط بالصالة وغرفة نوم الماستر . يفصل الترس عن الصالة باب ألنيوم .

ساحات مبلطة بالشحف أمام الطابق و مظلتي فرميد مساحتهما 2م30 و 2م40 وفرميد يربط المظلتين مع بعضهما مساحته 2م5 .

التشطيبات جيدة (الأرضيات بلاط سيراميك لغرفة النوم الماستر وبقي الغرف بلاط موزاييك دهان الغرف آمنشن شادي . الشبابيك ألنيوم وحديد حماية المطبخ مركب خزائن ألنيوم علوية وخزائن خشب سفليه مبلط ارضيته وجدراته سيراميك . الحمامات مركب اطقم افرجي يوجد موقدة في الصالة والباب الرئيسي للطابق حديد مع باب حماية حديد . والأبواب الداخلية خشب .)

4. طابق الروف : مساحته 2م30 يحيط به تراس مكشوف مؤلف من غرفة ومطبخ وحمام يربط هذا الطابق مع الطابق الثاني درج مبلط رخام بلدي مع تصويته حماية على جانب الدرج . التشطيبات جيدة (الأرضيات مبلطة بلاط موزاييك والجدران والسقف دهان عادي آمنشن ، الحمام مبلط سيراميك مع طقم حمام افرجي) .


5. يوجد أبراج خارجية مبلطة بلاط بلدي موزاييك توصل جميع الطوابق مع بعضها البعض ، يوجد أسوار من الدك الإسمنتي خلف الطابق الثاني ويوجد على حد قطعة الأرض الجنوبي سلسلة حجرية مكحل ، يوجد شوارع معبدة بالخلطة الإسفلتية داخل حدود للزعة . جميع الخدمات متوفرة



وبعد معاينة القطعة من قبل الخبير الزراعي حيث تبين مايلي :

القطعة (شبه صخرية) يتخللها مناطق خالية من الصخور استغلّت في زراعة الأشجار وفيها الجدار شديد جدا يبدأ من الجهة الشرقية نزولا إلى الجهة الغربية وفيها أشجار مختلفة الأنواع (احيطت بهلالات حجرية للحصار اللثي) كون القطعة منحجرة وصخرية ونسهل هذه (الهلالات) على كبح تدفق المياه لمنع الانجراف وجميع مياه الأمطار وقد تم حساب قيمة هذه الهلالات كجزء من قيمة الأشجار . وذلك على النحو الآتي :

النوع	العدد	العمر	القيمة الفردية / دينار	مجموع القيمة / دينار	الوضع العام للأشجار
زيتون	81	18	80.0	6480.0	متوسطة
حمضيات	4	10	35.0	140.0	متوسطة
خيل مشمر	2	7	50.0	100.0	متوسطة
كينا/ حرجي	2	18	40.0	80.0	متوسطة
كينا/ حرجي	2	5	15.0	30.0	متوسطة
لزاب/ حرجي	3	18	40.0	120.0	متوسطة
لسان الطير/ زينة	2	18	30.0	60.0	متوسطة
مخلف القط/ زينة	1	5	10.0	10.0	متوسطة
دوبينيا/ اسبجة	24	10	5.0	120.0	متوسطة
صبر مشمر	10	3	5.0	50.0	متوسطة
سرو عامودي/ حرجي	2	18	35.0	70.0	متوسطة
أرز/ حرجي وزينة	3	18	50.0	150.0	متوسطة
بوكا/ زينة	4	5	5.0	20.0	متوسطة
جولد سقار/ زينة	2	10	40.0	80.0	متوسطة
غار/ حرجي	2	5	20.0	40.0	متوسطة
خروب/ حرجي	1	18	40.0	40.0	متوسطة
جستروم/ اسبجة	4	5	5.0	20.0	متوسطة
مجنونة/ زينة	3	5	10.0	30.0	متوسطة

النوع	العدد	العمر	القيمة الفردية / دينار	مجموع القيمة / دينار	الوضع العام للأشجار
مسيحة عبد الوهاب / زيتنة	3	10	10.0	30.0	متوسطة
خف الجمل / زيتنة	1	5	10.0	10.0	متوسطة
جاريثيا / زيتنة	2	5	10.0	20.0	متوسطة
فلفل كاذب / حرجي	2	10	25.0	50.0	متوسطة
المجموع (سبعة آلاف وسبع مئة وخمسون ديناراً لا غير)				7750	





نقدر قيمة القطعة موضوع الدعوى والبناء المقام عليها والأشجار استناداً إلى أسلوب المقارنة في تقدير قيمة القطع وتخليل أسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير ومماثلة لها من حيث الشكل والطبوغرافية وموقعها وأطلالتها وعلاقتها بالخدمات العامة وتنظيم القطعة وبعد الاطلاع والاستئناس بالسعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة نقدر قيمة المتر المربع من القطعة وما عليها كما بالجدول التالي :

البيان	المساحة	العمليه	سعر المتر المربع الواحد	القيمة الاجمالية
مساحة القطعة	2004.94	x	30.0	60148.20
الطابق الارضي + غرفة المضافات	33	x	75.0	2475.0
الطابق الاول	87	x	150.0	13050.0
الطابق الثاني	150	x	180.0	27000.0

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

بيان	المساحة	العملية	سعر المتر المربع الواحد	القيمة الاجمالية
طابق الرووف	30	x	80.0	2400.0
بركة السمباحة	*	x	*	17000.0
اعمال خارجية أسوار خارجية وسلاسل حجرية وساحات مبلطة بالشحف وطرق معبدة بالخلطة الإسفلتية ومطبات قرميد	*	x	*	7300.0
قيمة الاشجار				7750.0
المجموع مئة وسبعة وثلاثون ألفاً ومنه وثلاثة وعشرون ديناراً وثلثاً 200 (عالمياً غير)				
137123.2				

وهذه خيرته

الخبير المساح المرحوم والمقدر العقاري المرخص
محمد عبد الله الغياصات



الخبير المقدر العقاري

جمال قطيبيات

