

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان المؤقرة

هيئة القاضي امجد بيك الزعبي

تقرير خبرة فنية مقدم في الدعوى رقم 2026-19352

بناءً على قرار انتخابي بالدعوى التنفيذية ذات الرقم أعلاه بقرار رئاسة التنفيذ الصادر بتاريخ 2026/6/28 م ولدى هيئة القاضي امجد بيك الزعبي بتاريخ 2026/6/30 م تم افهامي المهمة الموكلة لي وهي الكشف الحسي ومعاينة المركبة موضوع الدعوى والتي تحمل لوحة رقم (86153 - 47) وبيان واقع حالها ووصفها وصفاً شاملاً ودقيقاً حيث تم تحليلي اليمين القانونية وافادتي و اعلاني امام الهيئة الحاكمة المؤقرة عن حياديتي و استقلالي عن اطراف الدعوى و وكلائهم وانه لا يوجد ما يمنع او يحول دون قبلي بالمهمة الموكلة الي بكل صدق و امانة و اخلاص.

بيانات المركبة

(تاريخ ضبط وحجز المركبة : 2026/6/22 م بموقع ساحة حجز الموقر)

رقم المركبة	47 - 86153
رقم التسجيل	1331348918
نوع المركبة	CHANGAN
المنف	S7
بلد الصنع	الصين
الموديل (سنة الصنع)	2024
اللون	اخضر
نوع الوقود	كهرباء
نوع صندوق التروس (الناقل) الجير	اتوماتيك
تاريخ انتهاء الترخيص	2025/7/27
رقم الشاصي	LS6C3E169RF600023
صفة الاستعمال	ركوب
صفة التسجيل	خصوصي
فئة المركبة	ركوب صغير
عدد الابواب	4
مركز الترخيص	عمان

• هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

تنفيذ المهمة :

بتاريخ 2026/6/30 تم توجيه لموقع حجز المركبة الكائن في ساحة حجز الموقر وبعد مطابقة رقم الشاصي واللوحات على الواقع قمت بمعاينة المركبة والتقاط الصور اللازمة وحسب الاصول فكانت النتيجة كما يلي :

1. المعلومات مطابقة من حيث رقم الشاصي ورقم اللوحة.
2. المركبة مفككة ومنزوع عنها جميع اجزائها ولم يتبقى منها بموقع الحجز سوى :
 - الشاصي
 - الهيكل الذي يحمل الزجاج الامامي والسقف (زجاج بانوراما)
 - العجلات والجنطات واجزلوها الميكانيكية التي تربطها بالشاصي
 - المرشات (بلاستيكية)
 - بطانات العجلات
3. وصف المركبة (الملاحظات حسب واقع الحال) :
 - الزجاج الامامي : راكب وبحالة جيدة
 - السقف : زجاج بانوراما وبحالة جيدة
 - الشاصي : لا يوجد ضربات
 - الواجهة الخلفية : يوجد ضربة في الجهة اليسار في الواجهة لغاية قاعدة صندوق الحمولة مع بداية ظهور صدا (موضح بالصور)
 - الكوشوك : قياس الكوشوك (20/45/225) وبحالة متوسطة
 - الجنطات : المنبرم قياس (20) انش اصلي وبحالة جيدة
 - المرشات : بلاستيك لون اسود راكبة وبحالة متوسطة
 - بطانات العجلات : راكبة وبحالة متوسطة
 - الهيكل : حسب المبين سابقاً وحالته جيدة

وبناءً على ما ورد بأعلاه وحسب خبرتي وقياساً على سعر المثل بالسوق المحلي فأنني أقدر قيمة المركبة حسب واقع حالها ب (3500 دينار اردني) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار اردني

وهذه هي حدود خبرتي اقدمها لعدالة محكماتكم الموقرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


الخبير المهندس
باسم عايش الهيرات

الملحقات :

1. واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

[illegible]

2. الصور :