

بسم الله الرحمن الرحيم .

الخبير الفني جابر سعيد محمد ابو حسين هاتف 0795317625
العنوان صويلح الصنعاة مركز جابر لصيانه السيارات ولوازمها رقم الدعوى 2026 / 410
لدى محكمة تنفيذ الزرقاء الموقره
المهمة : تقدير قيمة مركبه
(سلحه حجز الموقر)
سعادده قاضي التنفيذ / الاكرم

بناء على قرار محكمته الموقره بنتخابي خبيرا فنيا في القضيّة موضوع الدعوى والموكوله الي من قبل
سعادتهكم بإجراء الكشف الحسي على المركبة بتاريخ 2026 / 8 / 5 وبعد أن تفهمت المهمة وتحالفت القسم
القانوني وبعد الكشف على المركبة في ساحة الحجز تبين الآتي

معلومات المركبه كما جاءت من دائره السير

نوع المركبه	فورد	تاريخ التسجيل	8 / 8 / 2023
نوع الوقود	بنزين + كهرباء	سنة الصنع	2018
نقل الحركة	اتوماتيك	رقم المركبه	37 - 43058
صنف المركبه	فيوجن	رقم التسجيل	1331239099
لون المركبه	ازرق ميتالك	رقم الشاصي	3FA6P0LU4JR 274104
فئه المركبه	ركوب صغير	رقم المحرك	JR274104
صفه التسجيل	خصوصي	سعه المحرك	2000

ملاحظه ينتهي ترخيص المركبه بتاريخ 7 / 8 / 2026

وفقا لاحكام ماده ٨٣ / ٣ من قانون اصول المحاكمات المدنيّه فأنني أفصح لمحكمته الموقره بانه لا يوجد اي
ظروف او اسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن اي طرف من اطراف الدعوه ووكلائها وهيئه
المحكمه لدى اعدادي لتقرير الخبره

تعريف الخبير الفني جابر سعيد محمد ابو حسين خبير فني معتمد من وزاره العدل ولدى
المحاكم النضاميه صاحب مركز جابر لصيانه السيارات والدراجات الناريه وتاجر سيارات خبره 33
عاما في هذا المجال مرخص من هيئه وتنميه وتطوير المهارات المهنيه والتقنيه شهاده رقم.
(9 0 3 / 2 0 0 3 / 2) مؤسسه التدريب المهني تاريخ اصدار الشهاده (2003 / 5 / 24)

جابر ابو حسين
خبير فني مركبات
0795317625

جابر ابو حسين

الكشف الحسي والمشاهده على واقع حال المركبه في ساحه الحجز

30 %	الكوشوك	الغرفه من الداخل صيانه عامه ودراي كلين ويوجد نقور بلمقاد
موجود	مفتاح المركبه	
غير موجوده	رخصه المركبه	المحرك والجير والبطاريه تعذر التشغيل بسبب عدم السماح لنا بتشغيل المركبه من قبل الامن العام وتم الكشف تحت اشراف الامن العام
بحاجه الى تجليس ودهان	الدهان	

الشخصيات الاماميه ولخلفيه. لم اتمكن من فحص الشخصيات الاماميه والخلفيه الدنو المركبه من الارض وطبيعه الارض ترابيه وعدم توفر اجهزه الفحص اللازمه في ساحه الحجز واقتصر الفحص فقط على تقدير قيمه المركبه

--	--

وصف حاله المركبه ضوء امامي يمين و شمال مكسور قواعد يوجد ضربه خلفيه واماميه ويوجد كسور في المرايا وتابلو امامي تالف ويوجد كسور بلكشافات الاماميه وبحاجه الى تجليس ودهان بكامل وصيانه ميكانيك ونظام التعليق ونظام الهابرد

ملاحظه يحق للمزاد ان يذهب لتفقد المركبه في ساحه الحجز وهو المسؤول عن اي عيب خفي في المركبه من المحرك اوشاصبيت او غرق او قص او ان كانت تعمل مركبه سياحيه او تطبيقات لتعذر الفك والفرط لتفحص الدقيق كون المركبه تعد اموال محجوزه ولا يجوز الفك والفرط بها لغايه الفحص ولا يوجد جك رفع او جوره فحص وضيق المكان وان رقم المحرك ورقم الشاصي هو مسؤوليه دائره السير وكما جاء في المشروعات تباع جميع الاموال المعروضه للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها

ملاحظه ان المعلومات اوارده في تقرير الخيره هي من بيانات واقع حال المركبه وكما هو ظاهر عليها في ساحه الحجز واي اختلاف في فحص المركبه من ناحيه الشخصيات والميكانيك بعد احوالها على المزاد واستلامها هي مسؤوليه المزاد

جابر ابو حسين
خبير فني مركبات
0795317625

جابر ابو حسين

الاسس التي اعتمدت عليها في اعداد التقرير
 ١ خبرتي في هذا المجال ٢ واقع السوق المحلي ٣ حجم الطناب علا المركبه
 ٤ مشروحات السير ٥ الكشف الحسي والمشاهده على المركبه

وبناء على ما ورد أعلاه وحسب واقع السوق المحلي وحسب خبرتي الطويله في هذا المجال أقدر
 قيمة المركبة موضوع الدعوى ببييمه (10000) عشرة الاف دينار اردني لا غير

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل صدق وامانه واخلاص
 واقبلوا فائق الاحترام

(تم اعداد التقرير بذاتي وبمجهودي الشخصي



جابر ابو حسين
 خبير فني مركبات
 0795317625

جابر ابو حسين