

## تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة (وضع اليد)

القضية التنفيذية رقم 62 / 2026 دائرة تنفيذ / عجلون

بناءً على القرار المتخذ من قبل / سعادة قاضي تنفيذ عجلون بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 2026/62 لتقدير قيمة المركبة نوع كيا / لوتز خصوصي 4 أبواب تحمل اللوحة رقم (16-86253) جبر أتوماتيك سعة المحرك 2000 تعمل على (البنزين) توجهت الى مكان وجود المركبة في ساحة حجز الشونة الشمالية يوم السبت الموافق 2026/7/18 وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني ومطابقة مشروحات الترخيص على رقم اللوحة ورقم الشسي وجدت مطابقة تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وتقدير قيمة المركبة على وضعها الحالي بالسوق المحلي

بيانات المركبة (كيا / لوتز) تعمل على (البنزين) بلد الصانع كوريا ج

| رقم اللوحة | نوع المركبة | صنف المركبة | موديل المركبة | صفة التسجيل | لون المركبة | رقم الشاسي        |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 16-86253   | كيا         | لوتز        | 2006          | خصوصي       | سلفر ميتالك | KNAGE22536A049447 |

المبرزات المستلمة من المحكمة وهي صور عن (كتاب قرار المحكمة / مشروحات من الترخيص)

### فحص البودي

قشرة الطبون الامامي / خدوش + ضربات قشرة الطبون الخلفي / ضربات + كسور + هريان

مرش اليمين ويسار / جيد سقف المركبة / خدوش

جناح امامي يمين / خدوش + غماز الجناح مكسور جناح امامي يسار / جيد

غطاء المحرك الامامي / خدوش مضروب ومصلح + سلك الغطاء مقطوع

جناح خلفي يمين / جيد جناح خلفي يسار / جيد + غطاء البنزين مكسور

غطاء طبون خلفي / جيد + كاميرا خلفية معطلة + حساسات عدد 2 خلفي معطل

الزجاج الامامي / جيد الزجاج الخلفي / جيد لوحات الأرقام / موجودة عدد 2

ضوء امامي يمين ويسار / قاعدة الضوء مكسورة كشاف امامي يمين ويسار / مفكوك

ضوء خلفي يمين / مشعور باب امامي يمين ويسار / شخوط + ضربة على الشمعة الامامية باب

امامي يسار باب خلفي يمين ويسار / شخوط + ضربة على الشمعة السفلية باب خلفي يمين

ايادي الأبواب الخارجية / موجودة ايادي الأبواب الداخلية / موجودة وبحاجة الى صيانة



حالة الهيكل الخارجي للمركبة / المركبة تحتاج الى حدادة ودهان كامل المركبة

حالة وإضافات المركبة (وصف كامل)

الغرفة الداخلية / الفرش كامل ممزق ويحتاج الى تجديد حالة التابلو الداخلي / شخوط خفيفة + تركيب شاشة على التابلو

المرايا الداخلية / موجودة المرايا الخارجية يسار / مكسورة

الكوشوك (عجلات) / كوشوك المركبة عدد 4 ماسح بحاجة الى تبديل الجنطات / خدوش

مفتاح المركبة / يوجد مفتاح للمركبة وهي غير شغالة

الترخيص والتأمين / ترخيص المركبة منهي من تاريخ 2025/6/8 حسب مشروعات الترخيص

محرك المركبة (ماتور) مبدل الى ماتور اخر موديل 1990 حسب مشروعات الترخيص

وبناء على ما ورد أعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأني أقدر قيمة

المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (1500) دينار أردني ألف وخمسمائة دينار

أردني

أرفق 32 صورة ملونة للمركبة

وهذه خبرتي أضعها بين ايديكم بكل امانة وأخلاص

### الإفصاح

أفصح لهيئة المحكمة الموقرة بعدم وجود ما يربط بيني وبين أطراف الدعوى أو الوكلاء فيها أو هيئة المحكمة ولا يوجد من شأنه ما يثير الشكوك حول حيادتي أو استقلالي في إعداد هذه الخبرة كما انه تم اعتماد ومراعاة الأسس المذكورة في المادتين ( 83 ) و ( 85 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية

وأفصح انني قد تسلمت أوراق الدعوى والمبررات من خلال هيئة المحكمة

الخبير الفني/ ضياء الدين عبد الله المنسي/ 0779423766

الرقم الوطني / 9621026436

خبير في تقييم الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات / ميكانيك وتجليس ودهان

خبير معتمد من وزارة العمل 2021/542-2024/396

