

تقرير خبرة

بناءً على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية رقم (247 / 2024) والمتضمن تقدير قيمة الموجودات من الأجهزة الطبية وتقدير قيمتها، وعليه فقد رافقت مأمور الحجز بدلالة وكيل المستدعية الى مستشفى الاسراء الموجود في شارع الملكة رانيا ، مقابل الجامعة الاردنية المهمة:

الحجز على الموجودات من الأجهزة الطبية (بمقدار المبلغ المحكوم به) و وصفها وصفاً دقيقاً وتقدير قيمتها التقرير:-

بعد الوصول الى مستشفى الاسراء- قسم الاشعة والكشف الحسي تم الحجز على ما يلي:

• جهاز تصوير الثدي بالأشعة (mammogram) (عدد 1)

ماركة الجهاز بلانميد (planmed) موديل كلاريتي (clarity) صناعة فنلندية، لا يوجد على الجهاز سكر لمعرفة معلومات عن الرقم التسلسلي وتاريخ الصنع.

تصميم عمودي بلون أبيض مع اللون الوردي ويتكون من عمود ثابت يحتوي على ذراع متحرك قابل للدوران بعدة زوايا ولوحان ضاغطان العلوي متحرك والسفلي ثابت لتثبيت الثدي أثناء أخذ الصور يتم التحكم به عن طرق دواسات القدم (foot pedals). نظام التصوير يتكون من انبوب الاشعة السينية (x ray tube) والكاشف الرقمي (digital detector). يوجد على الجهاز شاشة تحكم باللمس. ايضاً يوجد جهاز كمبيوتر يعمل كوحدة تحكم وعرض للصور موصلة بشاشات عالية الدقة لعرض الصور والتحكم بالجهاز. يستخدم الجهاز للكشف المبكر عن سرطان الثدي و تقييم الكتل أو التغيرات في أنسجة الثدي ومتابعة حالات ما بعد الجراحة أو العلاج. الجهاز مستعمل و يحتاج الى صيانة أو قطع غيار

أسس تقييم السعر تتم بناءً على موديل الجهاز والشركة الصانعة والدولة المصنعة وحالة الجهاز .

اقدر قيمة الجهاز = 45000 (خمسة وأربعون ألف دينار)

ملاحظة : مرفق صور للجهاز

وسندا لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فأنتني أفصح انه لا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتي واستقلالي عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة.

وهذه خبرتي أوديها موقعة مني حسب الأصول تحريراً في 21 / 4 / 2025

خبير المستلزمات الطبية

م. محمود إبراهيم محمود الدلو

جهاز تصوير الثدي بالأشعة (mammogram)



