

خالد عيسى الهرش
خبير ميكانيك وهياكل مركبات
معتمد لدى وزارة العدل
تلفون : 0795274435

معادة قاضي دائرة تنفيذ عين الباشا الاكرم

الموضوع تقرير خبرة في القضية التنفيذية رقم 2026/41

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه والمتضمن تكليفي بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد أداء القسم القانوني وتفهمي المهمة الموكلة الي وهي تقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى ووصفها وصفا دقيقا فأنتي أصرح بأنه لا يوجد أي ظروف أو أي أسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم أو الهيئة الحاكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة

أولاً : وصف حالة المركبة

١- المركبة نوع هونداي صنف النترا

٢- المركبة خصوصي تحمل لوحة أرقم (11-16860)

٣- المركبة تحمل القاصي رقم : **KMHDN45D52U438963**

٤- المركبة تحمل المحرك رقم : **L4GC4858182**

٥- المركبة موديل: 2002

٦- المركبة لون : شمباني

٧- سعة المحرك : 2000cc

٨- نوع ناقل الحركة : اوتوماتيك

٩- نوع الوقود : بنزين

١٠- تاريخ انتهاء الترخيص 2025/7/25

ثانياً : الكشف على المركبة

وبعد توجهي الى موقع المركبة الكائنة في ساحة حجز الامن العام/الموقر وبعد الفحص الفني

بتاريخ 2026/8/5 تبين لي مايلي :-

١- رخصة الاقتناء غير موجوده + مفتاح المركبة موجود

٢- الغرفة الداخلية بحاله سيئه وهي بحاجة صياله وتنظيف ودراي كلين

٣- الكاوتشوك بحالة سيئه + جنطات المنيوم

٤- كسر في الجيبه الامامية اليمين+كسر في التابلو الامامي

SCANNED

- ٥- زرفيل الغطاء الخلفي غير موجود+الانيتين غير موجود
 - ٦- الثقل الامامي مكسور
 - ٧- شبر داير الزجاج الامامي والمعجونه غير موجود
 - ٨- ضربات وكسور على الطمبون الامامي والخلفي
 - ٩- الضوء الخلفي اليمين+اليسار مكسورات
 - ١٠- الاضوية الامامية بحاجة الى تنظيف ويولش
 - ١١- تكسير في المعجونه والدهان على اجزاء مختلفه في الهيكل الخارجي
 - ١٢- بریم الابواب الخارجية اليسار غير موجودات
 - ١٣- المرآه الامامية اليمين+اليسار مكسورات
 - ١٤- نكلات الابواب العلوية اليمين+اليسار غير موجودات
 - ١٥- نكلات مجرى الماء على سقف المركبة يمين+اليسار غير موجودات
 - ١٦- تهريب زيوت اسفل واعلى المحرك بحاجة الى صيانه وعمل اللازم
 - ١٧- الشاصيات الخلفية مضروبه ومصلحه مع الواجه الخلفية مع ارضية الصندوق الخلفي
 - ١٨- ضربات على الشمعات مع سقف المركبة
 - ١٩- المركبة بشكل عام بحاجة الى اعمال صيانه بودي+ميكانيك+كهرباء
- ان المعلومات الوارده في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر وحسب مشروحات دائرة الترخيص وعليه فان المركبة موجوده في ساحة حجز الامن العام/الموقر وعلى المزاد الحضور والمعاينه واية خلاف اخر قد يظهر في فحص المركبة بعد احالتها للمزاد واستلامها مهما كانت نتيجة الفحص من حيث المحرك والشاصيات والميكانيك والكهرباء يتحمل مسؤوليتها المزاد
- بناءا على ماورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع المركبة فانني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ (1200) الف ومئتان دينار

هذه خبرتي أقدمها بكل أمانة واخلاص

الخبير الفني / خالد عيسى الهرش
خبير ميكانيك وهياكل مركبات
معتمد لدى وزارة العدل
Tel: 079 527 44 35

SCANNED

مرفقا بطية :-

مجموعة صور وسيلة ايضاح للمركبة تقع على صفتان
واقع حال للمركبة صادر عن دائرة الترخيص

