



Expert

المقترح	5-7-2026		جهة التكاليف	دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان المؤجرة
رقم الدعوى	12495	2026	حجز المركبة	سلعة حجز للموكل الأمن العام بتاريخ 2026-6-25

أولاً : إجراءات الكشف والمعالجة للعرجبة موضوع الظهرة :

ثانياً : معلومات المركبة حسب واقع الحال من إدارة ترخيص السائقين والمركبات - وفق بيانات لتتظلم للمورد:

رقم الترخيص	رقم المحرك	رقم (البطاقة)	معدل السرعة	سعة المحرك CC	نوع الترخيص
9-6-2025	PSANFU10FX7U3457702	VF3GANFU7BX503706	عادي	1600	فان

الرقم	الوصف	الملاحظات	الرقم x	الوصف	الملاحظات
1.....	القوة الأممي للميمن	كسر قواعد الضوء	9.....	الثواب الأمامي الأيسر	مستوي
21	المعهد الامامي للميمن	جسط حديد ومقبول الإطار	26	مراية جفتية ثعلل	كسر بقواعد المرابه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

✉ theherthaar90@gmail.com

• 1



ظاهر جمعة موسى ظاهر **خبير فني مركبات معتمد من وزارة العدل**



2

.....2	جناح أمامي يمين	خدوش وتقرؤ	10	جناح أمامي شمال	خدوش وتقرؤ
25	مرآية جانبية يمين	كسر في قواعد المرايا	24	عجل أمامي شمال	جنط حديد ومقبول الإطار
.....3	باب أمامي يمين	مضروب ولا يوجد نكته	11	ضوء أمامي شمال	كسر في قواعد الضوء
.....4	الباب الخلفي اليمين	مضروب ولا يوجد يد باب	12	الصدام الأمامي	مضروب
27	جناح خلفي يمين	مضروب	13	غطاء المحرك	جيد
22	عجل خلفي يمين	جنط حديد والإطار مقبول	14	الزجاج الأمامي	جيد
.....5	ضوء خلفي يمين	جيد	15	سلك المركبة	أصعادت
.....6	الصدام الخلفي	مضروب	16	الزجاج الخلفي	جيد
...7	الضوء الخلفي الأيسر	مكسور	18	مفتاح المركبة	موجود مفتاح الأيواب
28	الجناح الخلفي الأيسر	مضروب	19	أسفل المركبة	كحلت
23	الإطار الخلفي الأيسر	جنط حديد والإطار مقبول	20	جميع أجزاء المركبة	يحتاجه إلى دهان
8	الباب الخلفي الأيسر	مضروب	17	غطاء للصندوق الخلفي	مضروب و مصلح

القرار الفني لمعالجة ومشاهدات / التفتيش / المحرك / الفرقة الداخلية / بتوزيع الكشف

وصف	الشاسي الأمامي الأيمن	مضروب ومشلول	وصف	الشاسي الخلفي الأيمن	لمسكت اثر ضرب
وصف	الشاسي الأمامي شق هاربا	لمسكت اثر ضرب + قوس	وصف	الشاسي الخلفي شمال	لمسكت اثر ضرب
وصف	المحرك ومشترياته ظاهريا	يحتاج فحص كامل و سيلة عامة المركبة	وصف	الجيرو و محتوياته ظاهريا	يحتاج فحص لفحصي وصلة عنة
وصف	التأثير والحداد وغيره	جيد	وصف	البطارية 12V	لنحتاج فحص
وصف	القاعدة الأمامية	يحتاجه مراد حلت	وصف	قراءة العداد الحكي	

بعد إجراء الكشف والمعالجة الظاهرية على المركبة في موقعها داخل ساحة المحز وتحت إشراف الجهات المختصة، تبين ما يلي:

- ثبتت نتيجة الكشف والمعالجة المعسبة المجراة على المركبة موضوع الدعوى وجود أضرار أمامية وخلفية متفاوتة الشدة وأثار إصلاحات سابقة وكحنتات متفرقة في جسم المركبة ، منها ما تم إصلاحه ومنها ما بقي دون إصلاح. الأمر الذي يؤثر على القيمة الفنية و السوقية للمركبة.
- وحيث تعذر على الخبير، تظراً كلياً، إجراء الفحص الفني للأجزاء السفلية، بما في ذلك الشاسي وهيكل المركبة من الأسفل، لعدم توفر بيئة تقنية مناسبة وعدم إمكانية رفع المركبة، فإن ذلك يحول حكماً دون التحقق من سلامة الهيكل الإنشائي أو وجود أي قص أو أضرار هيكلية أو عيوب خفية، مما يجعل أي قول بخلاف ذلك خارج نطاق هذه الخبرة.
- كما لم يتم تشغيل المركبة أو قيادتها، الأمر الذي يتعذر معه وبصورة قاطعة إبداء أي رأي فني أو قانوني يتعلق بالحالة الميكانيكية أو





ظاهر جمعة موسى ظاهر خبير فني مركبات معتمد من وزارة العدل



3

الفنية للمحرك ونقل الحركة (الجير) والبكس والأكسل وأنظمة الفرامل والتعليق والإطارات، وكذلك الأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة السلامة وارتفاعها.

- وبناءً عليه، فإن هذه الخبرة تقتصر حصراً على المعاملة الظاهرية الحسية و بحالة انحرز "وتقدير القيمة وفق ما أمكن الوقوف عليه فقط ولا تمتد بأي حال من الأحوال إلى العيوب الخفية أو غير الظاهرة، ويقع كامل عبء ومسؤولية تلك العيوب على عاتق المزاد أو من تزول إليه المركبة، نون أنني مسؤولة حالية أو مستقبلية على الخبير، وذلك وفقاً للأصول الفنية والمهنية والقانونية

رابعاً : الأسس والمعايير التي تم اعتمادها لتقدير قيمة المركبة موضوع التقييم :

• سجلات وأوراق حمل المركبة من تاريخ ترخيصها وتاريخ فحصها	• عمر المركبة حسب سنواتها وتاريخ فحصها على الأخيرة بسجل السجل
• حالة الصنع أو أصل المركبة وجودة الجلب في السوق المحلي	• جودة الفينة والهيكلية في مرصفت معتمد من وزارة العدل
• حالة الفينة	• تحليل الحسي والمشايدة " الظاهرية " بحالة الفينة " كإساحة جوف المركبة
• حالة بقاء المركبة	• مسطرة المقطرة ورقة القلمة مسطرة (إن وجد)

خامساً : الشروط والتبويضات القانونية الخاصة ببيع المركبة بالمزاد العلني للتقدير : الأحكام الآتية :

- أولاً : البند / 13 ، للشروط والأحكام بمواقع المزاد / وسيلة الاستخدام / شاع جميع الأموال المعروضة في المزاد العلني بالحالة الراهنة (كما هي) وفي موقعها، نون أي ضمانات سرعية أو ضمنية، (وتقتصر مسؤولية الخبير على ما تمكن من التحقق منه لنفاً ضمن حدود المهمة المكلف بها والمعطيات المتاحة وقت الكشف)، ويقع على عاتق المزاد وحده مسؤولية التحقق من كافة البيانات والإعلانات المتعلقة بالمركبة، (ويجب على المزاد الإطلاع على (Carser) قبل المشاركة في المزاد)
- ثانياً : تمت معالجة المركبة في موقعها داخل ساحة العجز المبينة في صدر التقرير، وذلك ضمن حدود المعاملة الظاهرية فقط، ودون إجراء أي فحص تشخيصي أو فحص معق. (وعليه تبقى هذه المصالح خارج نطاق الخبرة لعدم إمكانية التحقق منها أثناء المعاينة) ومن أي عيوب أو ظاهري أو خفية، تتعلق بهيكل المركبة أو التشخيص أو الأجزاء الرئيسية أو المحرك أو الجير أو سعة المحرك أو الأنظمة الكهربائية أو أنظمة الأمان أو الفرامل أو التعليق أو الأنظمة الإلكترونية والتربوية أو بطاريات المركبات الكهربائية أو أي جزء من أجزائها و عن أي سجلات سابقة للمركبة، بما في ذلك الحوادث أو الترق أو العرق أو العرق أو الاستخدام السابقة (تطبيقات التوصيل، التأجير السباحي، التكتسي، الصرفيس داخل المملكة أو خارجها)، وذلك لعدم توفر بيانات رسمية ضمن ملف الدهوى فتتقنية. وتطر إجراء التشغيل أو للفحص الدقيق أو تلك والفرط كون المركبة مالا معجوزاً، بالإضافة إلى احتمال حاجة المركبة للصيانة قبل التشغيل وعدم توفر بيئة قبة للفحص ،
- ثالثاً : تم اعتماد بيانات رقم الشاسي ورقم المحرك وسعة المحرك وفقاً لتسريحات الرسمية للصناعة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات والمرافقة بملف الدهوى، وتعلن النطق الحسي المبندر لرقم المحرك في حال تطر قراءته بسبب تراكم الأتربة والزيوت والمصا
- رابعاً : يحصل المزاد الأخير كامل المسؤولية القانونية والفنية، ويُعد بمجرد مشاركته في المزاد وإحالاته عليه المال المبيع، مُقراً اقراراً نهائيًا وملزماً بأنه قام بالمعاينة والتحقق من حالة المركبة وإطلاع على تقرير الخبرة وكافة البيانات والسجلات التاريخية، وقيل المركبة بلحقة الراهنة (كما هي) نون أي تعاقب، وفي حال ظهور أي فروقات أو عيوب لاحقة، سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية يُعتبر موافقاً عليها ضمناً وصراحة (وذلك مع مراعاة الأحكام القانونية المناهضة) ، وتبقى العيوب غير الظاهرة وقت الكشف خارج نطاق هذه الخبرة لعدم إمكانية التحقق منها قنيا بتاريخ المعاينة ،

سادساً : وعليه، وبناءً على المعطيات الفنية الثابتة بنتيجة الكشف والمعاينة وتاريخ الكشف، أقدر القيمة السوقية المعادلة للمركبة موضوع التنفيذ بمبلغ وقدره:

3200 دينار أردني	ثلاث آلاف ومائتين دينار أردني
------------------	-------------------------------



الخبير الفني
ظاهر جمعة موسى ظاهر
شعارات

سابعاً : " حدود الخبرة ونطاق المسؤولية الفنية ":

• 3

thasertthasert@gmail.com

+962 79572 3607



ظاهر جمعة موسى ظاهر خبير فني مركبات معتمد من وزارة العدل



4

• أولاً: بعد هذا التقرير نتليها لقرار محكمكم الموقرة وضمن حدود المهنة المكلف بها الخبير واستناداً إلى الكشف والتفتيش الحسنة الظاهرية للمركبة بتاريخ الكشف وهي بغلة العجز وفي حدود الإمكانيات الفنية المتاحة في موقع وجودها.

• ثانياً: التصورت أعمال الخبرة على المعطلة القاهرة للمركبة ووصف حالتها وتفسير قيمتها السوقية وفق المعطيات الفنية المتاحة وقد كشف ذلك إجراء فحص تفصيلي أو ميكانيكي أو كهربوني أو ميكانيكي لا من أجزائها ولست أعلم توفر البينة اللازمة لذلك داخل نتائج الخبرة.

• ثالثاً: لم يكن بمقدور الخبير التحقق من الحالة التشريعية للمحرك ونقل الحركة أو الانظمة كهربائية والإلكترونية أو انظمة السلامة ولا إجراء أية عملية للمركبة أو سلامة الهيكل الإنشائي والخاص من الداخل ومن الأسفل، وعليه فإن أي عيوب أو أضرار غير ظاهرة ولست تكشف تفي خارج نطاق الخبرة.

• رابعاً: تم تقدير القيمة السوقية للمركبة استناداً إلى سنة الصنع وواقع حال المركبة وحالة الترخيص وحجم العرض والطلب في السوق المحلي والأسعار السائدة للمركبات المتماثلة بتاريخ الكشف ووفق الأصول الفنية المتعارف عليها في أصل الخبرة.

• خامساً: لا يشكل هذا التقرير شهادة سلامة فنية أو مسئولية وإنما يشهد رأياً فنياً مهنياً ضمن حدود المعاملة التي أجريت والمعطيات التي كانت متاحة للخبير وقت إعداد التقرير.

• سابعاً: تعتبر التفرقات والصور وبيانات لائحة ترخيص السائقين والمركبات جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير وتضمنه له من الناحية الفنية والالتزامية.

• سابعاً: منهجية التقييم.

• تم الاستناد إلى بيانات المركبات المتماثلة المعروضة والمتداولة في السوق المحلي، وبتاريخ الكشف ومقارنة حالة المركبة الفنية والظاهرية مع مثيلاتها ومن ثم تم احتساب القيمة السوقية العادلة وفق الخبرة الفنية.

الخلاصة :

الاستناد إلى ما تم من إجراءات كشف ومعاينة فنية أجريت أصولاً، فقد نظم هذا التقرير ضمن البنود الواردة في هذا التقرير، وبمواقع أربع مكانات، حيث تم موضوع الخبرة بصورة شاملة وقد أرفق به كتاب والى حال المركبة الصغر عن إدارة ترخيص السائقين والمركبات، إضافة إلى مستور فروعاً فنية للمركبة، وتعتبر هذه التفرقات جزءاً لا يتجزأ من التقرير وتضمنه له، وتتمتع بذات القوة الثبوتية في الإثبات، لكونها تعكس الحالة الفنية وللقانونية للمركبة بتاريخ الكشف والمعاينة وفق الأصول الفنية والقانونية المعمدة.

وتعتبر خبرتي الفنية أضعها أمام محكمكم الموقرة بكل أمانة وإخلاص، راجياً اعتمادها ضمن ملف الدعوى، لما تضمنته من دقة وحياد، ولتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

• توقيع الخبير الفني : ظاهر جمعة موسى ظاهر



الخبير الفني
ظاهر جمعة موسى ظاهر



Handwritten signature

الرقم الوطني : 9721018495



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص مراك

الرقم : 7/48 ترخيص مراك
التاريخ : 2026/07/02

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 12495/2026 تاريخ الكتاب 2/7/2026

- 1- أبين بأننا واقع حال للمركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

العميد المهندس
مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات
نواز تركي العطيات

واقبلوا الاحترام ...



رقم التسجيل	رقم اللوحة	اللون	اللون	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة	نوع المركبة
1330405412	42-33210	باز	باز	باز	باز	باز	باز	باز	باز
1330405412	42-33210	باز	باز	باز	باز	باز	باز	باز	باز

الرقم الوطني	الطرق	معلومات المالك و الشرطه او وجه
3080774680	عمان - 790249772-790249772	يوسف محمد هادي هادي

لا يوجد رهن حالي

رقم التسجيل	رقم اللوحة	جهة الميز	تاريخ الميز	رقم قاي الميز	نوع الميز	تاريخ طلب الميز	سبب الميز
1330405412	42-33210	وزارة العدل	AM 12:00:00 4/28/2026	12495/2026	تقاضي	AM 12:00:00 4/28/2026	أمنية محكمة
1330405412	42-33210	وزارة العدل	AM 12:00:00 5/24/2026	12495/2026	تقاضي	AM 12:00:00 5/24/2026	أمنية محكمة

لا يوجد سجلات على رخصة المركبة

رقم التسجيل	جهة التقييم	تاريخ التقييم
1330405412	التقاضي	PM 10:12:56 5/24/2026

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المعلقة الاردنية الهاتفية - عمان

عمان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الإلكتروني www.dvld.gov.jo