

الخبير نمر الكرزون

الخبير الفني : نمر عبدالسلام محمود الكرزون تلفون - 0798324437

لدى محكمة تنفيذ جنوب عمان الموقرة
سعادة القاضية / ايناس المهيرات المحترمة
رقم الدعوى : 7114 / 2024

الموضوع :- تقرير خبرة

إشارة الى الموضوع أعلاه وبناء على قرار محكمتكم الموقرة بإنتخابي خبيرا لإجراء الخبرة الفنية في الدعوى التنفيذية المرقومة اعلاه لتقدير قيمة المركبه موضوع القضية نوع بيجو اكسبرت انتقلت الى مكان تواجد المركبة في كراج الحجز (ساحة حجز الامن العام / ماركا الثانية) وتم اجراء الفحص الفني الدقيق للمركبة وتبين ما يلي :-

اولا : معلومات المركبة :

رقم المركبة	86539 - 43
نوع المركبة	بيجو اكسبرت
سنة الصنع	2020
صفة الاستعمال	شحن
رقم الشاصي	VF3VFAHXGLZ019500
نوع القود	ديزل
الناقل	عادي
رقم المحرك	10DY2X4015033
سعة المحرك	2000 CC
انتهاء الترخيص	19 / 12 / 2024

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون
مكرزور

الخبير نمر الكرزون

ثانيا : واقع حال المركبة :

حالة واضافات ومواصفات المركبة حسب ما تم مشاهدته :

- جبر عادي
- بور + سنتر لوك
- كوندشن
- زجاج كهرباء
- جنط حديد
- فرش قماش

فحص البودي والاطارات وفقا لواقع الحال :

- 1- ضوء خلفي شمال مكسور
- 2- ضوء خلفي يمين مكسور
- 3- لا يوجد واجهة امامية + زرقيل
- 4- لا يوجد ضوء امامي شمال + يمين
- 5- لا يوجد طمبون امامي بكامل محتوياته
- 6- لا يوجد شل امامي
- 7- لا يوجد غمازات جناح امامي شمال + يمين
- 8- لا يوجد يد باب امامي شمال خارجية
- 9- لا يوجد محرك بكامل محتوياته
- 10- لا يوجد جبر
- 11- لا يوجد ريدورات ماء + كوندشين + مراوح
- 12- لا يوجد قواعد محرك كاملة
- 13- لا يوجد بطارية تشغيل
- 14- لا يوجد مفتاح تشغيل
- 15- الغرفة بحاجة الى صيانة ودراي كلين
- 16- لا يوجد شبك مساحات
- 17- لا يوجد ذراع مساحات
- 18- لا يوجد فلتر هواء
- 19- لا يوجد بطانات سفلية
- 20- لا يوجد منفلوط (اكزوزت)
- 21- لا يوجد كمبروسر كوندشن

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون

محرر

الخبير نمر الكرزون

فحص الشاصي

الشاصي الامامي اليمين : جيد
الشاصي الامامي شمال : جيد
الشاصي الخلفي اليمين : جيد
الشاصي الخلفي شمال : جيد
المحرك : لم يتم فحصه ولم يتم تشغيل المركبة
الجير : لم يتم فحصه
البكس / الاكسات : لم يتم فحصه
ملاحظات البودي : ضربات بودي مشغولة
الملاحظات : تم فحص المركبة حسب الامكانيات المحدودة دون رافعة او حفرة وهذه يعني لم يتم التأكد من اسفل المركبة بالمطلق بسبب وجود بطائن يصعب فكها وهذه خبرتي .

- لا يوجد اي اسباب من شأنها التأثير حول حيادية واستقلالي عن اي طرف من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة عن اعدادي لتقرير خبره .

ثالثا : الاسس المتبعة في اعداد التقرير :

- 1- الخبرة العملية في هذا المجال .
- 2- الكشف الحسي على المركبة .
- 3- البيانات التي تم الاعتماد عليها والمحفوظة في ملف الدعوى لدى المحكمة الموقره .
- 4- مراجعة مراكز البيع .
- 5- واقع حال المركبة .

بناءا على ما تقدم وحسب خبرتي وواقع حال المركبة فانني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره 5000 خمسة الاف دينار اردني .

خبير المركبات الفني

نمر الكرزون

عمر كرزون

الخبير نمر الكرزون

ملاحظات :

- بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند 12 الى رقم الشاصي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقه بالتقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص .
- ان جميع الاموال المعروضه للبيع في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اى من المواصفات او المعلومات او التفاصيل في تقرير الخبره (المزاود هو المسؤول) عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بالمركبه المعروضه للبيع والاطلاع عليها قبل المزاوده .
- اخلى مسؤوليتي من اى قص او عيب مخفى بالمركبه لتعذر الفك والفرط والفحص بدقه كون المركبه تعد اموال محجوزه ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

أتمنى أن أكون قد وفقت في أداء المهمة الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

حرر بتاريخ : 2026 / 4 / 19

الخبير نمر الكرزون

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون
عكرزونه

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص العمومي

الرقم : 7/48 ترخيص العمومي
التاريخ : 2026/04/16

مأمور تنفيذ جنوب عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 7114/2024 تاريخ الكتاب 16/4/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

العميد المهندس
مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات
عماد الدين عليما

المملكة الأردنية الهاشمية
ادارة الترخيص والسواقين والمركبات
١٦ نيسان ٢٠٢٦
قسم ترخيص المركبات المشغولة / حجز المركبات

لا يوجد معلومات عن المركبة
المعلومات الأساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	التوقع	الصف	نوع الوقود	قوة المركبة	اللون	موديل	انتهاء الترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1330833338	43-86539	بيجو	كسبريت	ميزل	شحن	ابيض	2020	19/12/2024	10DY2X4015033	VF3VFAHXGLZ019500
صفة التسجيل	بلد الصانع	عدد الابواب	نوع مبدل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المظلة	صفة الاستعمال		
خصوصي	فرنسا	2	عادي	AM 10:34:04 12/20/2020	جنوب عمان	2000		فان		

معلومات المالك و الشركاء ان وجد

عنوان المالك	اسم المالك	رقم المؤسسة
البلقاء - السلط - الصوانيه - 797874865	فرن عشرون عشرون للمعدات "مخابرلندي"	296357

الرهونات الحالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمه سند الرهن	مركز الرهن
فرن عشرون عشرون للمعدات "مخابرلندي"	شركة القاتجاره السيارات	7899	20/12/2020	20000	الجمرك

الحجوزات الحالية على المركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	جهة الحجز	تاريخ الحجز	رقم كتاب الحجز	نوع الحجز	تاريخ كتاب الحجز	سبب الحجز
1330833338	43-86539	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	AM 12:00:00 7/22/2025	404/ 18 / ت م / 7 / 2025	تحفظي اداري	AM 12:00:00 7/22/2025	ضمان اجتماعي
1330833338	43-86539	دائرة تنفيذ الرصيفة	AM 11:39:15 10/17/2024	2445/2024	تنفيذي	AM 12:00:00 10/16/2024	قضية محكمة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

التعليم على المركبة

رقم التسجيل	جهة التعميم	تاريخ التعميم
1330833338	التنفيذ القضائي	PM 4:23:20 11/28/2024

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo



CAMON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/317s ISO50



CAMON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/102s ISO54



CAMON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/982s ISO50



CAMON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/1042s ISO50



CANON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/285s ISO90



CANON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/1374s ISO81



CANON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/1443s ISO82



CANON 20 Pro *

24mm f/1.7 1/1718s ISO54