

١

خالد ميسى المرش
خبير ميكانيك وهياكل مركبات
معتمد لدى وزارة العدل
تلفون : 0795274435

سعادة قاضي دائرة تنفيذ الموقر الاكرم

الموضوع : تقرير خبرة في القضية التنفيذية رقم 2023/141

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه والمتضمن تكليفي باجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد أداء القسم القانوني وتفهمي المهمة الموكلة الي وهي تقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى ووصفها وصفا دقيقا فأنتني أصرح بأنه لا يوجد أي ظروف أو أي أسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم أو الهيئة الحاكمة لدى اعدادي لتقرير الخبرة

أولاً : وصف حالة المركبة

١- المركبة نوع ميتسوبيشي صنف لانسر

٢- المركبة خصوصي تحمل لوحة أرقم (19-22421)

٣- المركبة تحمل الشاصي رقم : **JMBLNC62ALU485402**

٤- المركبة تحمل المحرك رقم : **4G15LH2447**

٥- المركبة موديل : 1990

٦- المركبة لون : شمباني

٧- سعة المحرك : 1500cc

٨- نوع ناقل الحركة : عادي

٩- نوع الوقود : بنزين

١٠- تاريخ انتهاء الترخيص 2025/5/7

ثانياً : الكشف على المركبة

وبعد توجهي الى موقع المركبة الكائنة في ساحة حجز الامن العام/الموقر وبعد الفحص الفني بتاريخ

2026/23/8 تبين لي مايلي :-

١- رخصة الاقتناء غير موجوده + مفتاح المركبة غير موجود

٢- الغرفة الداخلية بحاجة الى سيئة وهي بحاجة الى صيانة وتحتاج ودراي كلين

٣- الكاوتشوك بحالة سيئة + جنطات المنيوم

٤- الزجاج الامامي مكسور

- ٥- الطمبون الامامي وتوابعه غير موجود
 - ٦- كت الريدتيرات بجميع محتوياته غير موجود+بعض القطع الميكانيكية
 - ٧- الضوء الامامي اليمين والغماز غير موجودات
 - ٨- الضوء الامامي اليسار والغماز مكسورات
 - ٩- الجناح الامامي اليسار والبطانه غير موجودات
 - ١٠- كسور بسيطه على الضوء الخلفي اليمين+اليسار+العاكسه الخلفية
 - ١١- كسر في المعجونه والدهان على اجزاء مختلفه من الهيكل الخارجي
 - ١٢- ضربه امامية مع الشاصيات+الواجهه الاماميه+فخذة الجناح الامامي اليمين غير مصلحه
 - ١٣- تهريب زيوت اسفل واعلى المحرك بحاجه الى صيانه وعمل اللازم
 - ١٤- ضربه امامية+خلفية+ضربات بودي مشغوله
 - ١٥- المركبة بشكل عام بحاجة الى اعمال بودي وميكانيك وكهرباء
- ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر وحسب مشروحات دائرة الترخيص وعليه فان المركبة موجوده في ساحة حجز الامن العام/الموقر وعلى المزاد الحضور والمعاينه واية خلاف اخر قد يظهر في فحص المركبة بعد احوالتها للمزاد واستلامها مهما كانت نتيجة الفحص من حيث المحرك والشاصيات والميكانيك والكهرباء يتحمل مسؤوليتها المزاد بناء على ماورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع المركبة فانني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ (600) ستمائة دينار

هذه خبرتي أقدمها بكل أمانة وإخلاص

الخبير الفني / خالد عيسى الهرش
تخصص ميكانيك وهياكل مركبات
معتمد لدى وزارة العدل
Tel: 079 527 44 35

FINED

مرفقا بطية :-

مجموعة صور وسيلة ايضاح للمركبة تقع على صفحتان
واقع حال للمركبة صادر عن دائرة الترخيص