

## بسم الله الرحمن الرحيم تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

تم على انتخابي خيرا فنيا في القضية التفيذية ذات الرقم (٢٠١٥/٦٦١٧) تنفيذ (أريد)  
تقدير قيمة المركبة رقم ٨٩٢٩٢-١ اخصوصي موضوع الدعوى ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجود في ساحة  
بحر ساحة للشوكة الشمالية وبعد الاطلاع على المركبة وأجراء الفحص الفني .  
بين التالي :  
لا : بيانات المركبة :

|                               |                        |                     |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| مع (هونداي) كوري              | الصف : (موناكا)        | سنة الصنع : (٢٠٠٣)  |
| قم اللوحة : ١١-٨٩٢٩٢          | نوع الناقل (أوتوماتيك) | نوع الوقود : بترول  |
| سنة المركبة : اخصوصي          | اللون : بترولي         | سعة المحرك : 2000cc |
| قم الشخصي (KMHEM41BP3A724156) |                        |                     |

نبا : فحص الشخصي وفقا لواقع الحال :

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| فحص الشرائعي الامامية والخلفية لعدم وجود جورة او جك للفحص في موقع الكشف |
| لنا : فحص البودي :                                                      |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| يوجد ضربات و طعوج باجزاء من المركبة من الخارج     |
| لنا : فحص الميكانيك وناقل الحركة وفقا لواقع الحال |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| فحص المحرك / تعثر فحص المحرك وناقل الحركة وتشغيله لوجود طيعف في كهرباء البطارية |
| امسا : حالة واضافات المركبة (وصف حال)                                           |

- الغرف الداخلية
- دهان المركبة
- الكوشوك
- الجنطاط
- تابلو
- يوجد مسجل (شاشنة)
- الطبون الامامي
- الجناح الامامي الشمال + اليمين
- الطبون الخلفي
- الجناح الخلفي يمين + شمال
- الباب الامامي + الخلفي جهة اليمين
- الباب الامامي + الخلفي جهة الشمال
- مائدة الباب الامام - الخلف

- سيولة
- سيولة جدا
- سيولة
- المنبرم
- جيد
- تالف (كسور)
- مضروب
- تالف (كسور)
- مضروب
- ضربات وكحطات
- ضربات وكحطات
- مكسرة

مضروب

• شطاء المحرك

• منتهية الترخيص بتاريخ ٢٠١٥/٨/١١ حسب مشروعات إدارة ترخيص السواقين والمركبات وبقاء وصية وحسب خبرتي فاني أقدر قيمة المركبة بالوضع والحالة التي هي عليها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني بمبلغ وقدره (٦٠٠) ستة مائة دينار.

• ملاحظة : ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهرة للمركبة واية خلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلمها وبعد احالتها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك و الشخصيات و البودي ونظام الكهرباء يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الاحالة على المزاود وفي حالة ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري يكون المزاود موافق على اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي و الشخصيات ونظام الكهرباء فيما اذا ظهر اية الاختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات واجهزة فحص في كراجات الحجز.

#### افصاح

بناء على انتدائي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم ( ٢٠١٥/١١١٧ ) فإني افصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب أو صعوبات من شأنها إثارة شكوك حول حيادتي أو استقلالي: من أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة، وفقاً لأحكام المادة ( ٢/٨٣ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تحريراً في ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٥

واقبلو فانق الاحترام

الخبير الفني  
محمود محمد سليم السعدي



مكان العمل : اربد/المدينة الصناعية  
هاتف ٠٧٨٦٦٠٨٠٠٨

اجازة مزاولة مهنة ميكانيكي تجليص مركبات  
خبير معتمد من وزارة العدل