

بسم الله الرحمن الرحيم

خبرير سيارات - حوالث - معدات

هاتف رقم : 0777881766

0796145131

التقرير الفني

محمد جوده

مستند من وزارة العدل

تقرير خبره (تقرير قيمة ووصف حال المركبة)

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان المؤرخه

القيمه رقم : 2025 / 30649

على ضوء قرار محكمتكم المؤرخه بانتخابي خبرياً لافياً لإجراء الخبره الفنيه في القضيته المذكوره اعلاه وبعد
تلهسي المهمه الموكله الي وتحلفني القسم القانوني وبهد الكشف على المركبه موضوع للدعوى في مكان
الحجز الكائن في ساحه حجز الشقة الشمالية بتاريخ 6 / 12 / 2025 تبين مهلي

الفصاح

(اصرح بان لا يوجد أي ظروف او اسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من اطراف الدعوى
ووكلائهم وكونه المحكمه لدى اعدادي لتقرير الخبره)

اولاً: المهمه

(تقرير قيمة المركبة ووصف حال المركبة)

ثانياً :- وصف حال المركبة

MG	نوع المركبة
MG4	صنف المركبة
2023	موديل المركبة
اسود	لون المركبة
*****	سعه المحرك
خصوصي	صفيه للتسجيل
42-59940	رقم المركبة
LSJWH4094PN174061	رقم الشاسي
*****	رقم المحرك
كهرباء	نوع الوقود
اوتوماتيك	ناقل الحركة
ارفنيه	جنسيه المركبة

ثالثاً :- فحص الشاصيات

مضروب الراس	الشاسي الامامي اليمين
مضروب الراس	الشاسي الامامي اليسار
جيد	الشاسي الخلفي اليمين
جيد	الشاسي الخلفي اليسار

فحص الهودي :

ضربان هودي خارجية ومصلحة +*الواجهة الامامية مضروبة وبحاجة الى اصلاح + الطمبون الامامي مضروب وبحاجة الى اصلاح +الضوء الخلفي الامير مكسور وبحاجة الى غيار +الجناح الامامي الايمن مضروب وبحاجة الى اصلاح +الجناح الامامي الايسر مضروب وبحاجة الى اصلاح +غطاء المحرك مضروب وبحاجة الى اصلاح +الباب الامامي الايمن مضروب وبحاجة الى اصلاح +الباب الخلفي الايمن مضروب وبحاجة الى اصلاح +الشمعة الامامية لليمين مضروبة وبحاجة الى اصلاح

فحص الميكانيك :

فحص للمحرك	لم يتم الفحص	ملاحظات :	لعم صلاحية البطارية
فحص للجيير	لم يتم الفحص	ملاحظات :	لعم صلاحية البطارية
فحص للبركش -الكمامات	لم يتم الفحص	ملاحظات :	لعم صلاحية البطارية

• حالة واضافات المركبة :

الخزفنة الداخلية	جيدة / جلد
الكوشوك	وسط
الجنطات	موجوده / جديد
المفتاح	موجود
الرخصة	غير موجود
الزجاج	زجاج كهرباء
المكيف	يوجد مكيف ولم يتم الفحص
البطارية	موجوده لاتصل
فتحه	لا توجد
تحكم طاره	يوجد

ملاحظات : بناءا على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني بشهر الهند (12) الى رقم الشاسي والمحرك كما ورد في اثبات واقع حال المركبة المرفقة في التقرير هي مسؤوليه اداره الترخيص

ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة وانه خلاف اخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد احالتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاسيات والهودي المزاد هو المسؤول عن مراجعة المعلومات المنطقه بالمركبة المعروضه للبيع والاطلاع عليها قبل المزاد
اخلى مسؤوليتي من اي حيب مخفي للمركبة لتعثر الفك والفرط وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز لعبث بها لغايات الفحص
مرفقا صور ملونه للمركبة موضوع الدعوى

بناءا على ماورد اعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فلانني اقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره (14000 دينار) اربعة عشر الف دينار

وهذه خبرتي اضعتها بين ايديكم بكل امانه واخلاص

تاريخ اعداد التقرير 6/12/2025

الخبير محمد جوي

0777881766

0796145131

